

Есть проблема?

- Разрушение деформационных швов.
- Трещины, выбоины.
- Потеря эстетичного внешнего вида.
- Перепады краев карт бетонирования

**РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ
МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ!**

*Лучше в совершенстве выполнить
небольшую часть дела, чем
сделать плохо в десять раз более.*

Аристо
тель



РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОТ КОМПАНИИ

- После длительной эксплуатации помещения, вследствие значительного разрушения пола или во время полной реконструкции промышленных предприятий, на первый план выходит ремонт полов

ООО "ФЛОРТЕК" - это высокотехнологичная компания, специализирующаяся на комплексе работ по обследованию, проектированию, устройству промышленных полов, а так же реконструкции и ремонте полов

Профессиональный ремонт промышленных полов

Подбор оптимального технического решения

Работа осуществляется высококачественными материалами

Системы ремонта в условиях круглосуточно действующего производства

Полная эксплуатационная нагрузка через 10-24 ч. После начала ремонта



Последствия несвоевременного ремонта



**Препятствие
эксплуатации**

нормальной

**Вы уверены в надежности и
безопасности?**



**Убытки предприятия на ремонт
складской техники.**



**Вы когда-нибудь задумывались
сколько средств тратите на ремонт
техники?**

**Постепенное разрушение всей
конструкции плиты пола.**

**Задумайтесь об убытка на устройство
новой плиты пола.**





РЕМОНТ ТРЕЩИН И СКОЛОВ

Дефекты не возникают просто так, появлению любому из них предшествует ряд нарушений, допущенных, как в процессе обустройства пола, так и в процессе его использования. Наиболее часто встречающееся проблема – это сколы и трещины бетонного пола.

Причины появления:

- Нарушение соотношения цемента и воды при заливке
- Недостаточное армирование
- Отсутствие температурно-усадочных швов или несвоевременная их нарезка
- Подвижки в основании

**СПЕЦИАЛИСТЫ «ФЛОРТЕК»
ВОЗЬМУТ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ
ПРОБЛЕМЫ
В СВОИ РУКИ**




ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



ДО



ПОСЛЕ





РЕМОНТ ШВОВ

В процессе эксплуатации промышленных бетонных полов часто возникает потребность в обновлении и ремонте участков поверхности. Появление дефектов на промышленных полах в производственном предприятии или складе приводит к появлению пыли в помещении, загрязнению складироваемых товаров, поломкам техники и оборудования, в некоторых случаях к срыву производственного процесса и т.п.

Разрушение деформационных швов в основном происходит из-за:

- Низкой прочности бетона
- Неправильной герметизацией шва
- Разным уровнем отметок по картам бетонирования, (разный уровень расположения кромок деформационного шва - "ступенька" в месте холодного шва бетонирования)

**МЫ ИМЕЕМ БОЛЬШОЙ ОПЫТ
ПО УСТРОЕНИЮ ДАННЫХ
ПРОБЛЕМ**



ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



ДО



ПОСЛЕ





ПОЛИРОВКА БЕТОНА

Основная причина пыления бетона — низкая прочность цементного слоя. На поверхности бетона образуется характерная кремнеземная (бетонная) пыль, которая при эксплуатации пола легко переносится, попадает в воздух и осаждается на всех поверхностях.

**ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ
ВИД
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ**

«Полированный бетон» называют системой полов будущего, так как на поверхность пола не наносится какого-либо покрытия, которое могло бы отслаиваться, шелушиться или изнашиваться. Полированный бетонный пол – это чрезвычайно высокого качества твердая полированная поверхность, внешне напоминающая натуральные каменные полы: мраморные или терраццо, но значительно более высокой твердости, что создает повышенную износостойкость.



ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ




«ИКЕА»

(г. Екатеринбург)



«Леруа Мерлен»

(г. Новосибирск)



420126 г.Казань Ул. Лаврентьева 3, офис 107

тел. 8(843) 567-30-33 e-mail: info@flortek.ru





ИНЪЕКТИРОВА НИЕ

Наиболее трудоемкий вид работ реставрационного спектра – инъектирование внутренних разрушений. Наполнение трещин и пазух скрепляющим раствором производится под давлением, которое регулируется в зависимости от конкретных обстоятельств.

Среди главных преимуществ метода:

- Сохраняет целостность конструкционного дизайна
- Моментально гидроизолирует и герметизирует
- М времени на работу тратится минимум
- Метод помогает восстановить и укрепить даже самые труднодоступные участки постройки
- Выполнять работу можно круглый год, не взирая на погодные условия
- Исключает проведение земляных работ

**МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА**



ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



Гидроизоляция стен и плит покрытия методом инъектирования.
Заказчик: ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»
(Московская область, г. Химки)



420126 г.Казань Ул. Лаврентьева 3, офис
107

тел. 8(843) 567-30-33 e-mail: info@flortek.ru





СКОРОСНОЙ РЕМОНТ ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

Специальные покрытия **UCRETE FAST** используются на парковках в производственных помещениях различного типа, где требуется высокая износостойкость, стойкость покрытия к концентрированным агрессивным химическим средствам, высоким температурам к переменам температур, различным внешним факторам.

Основные преимущества:

- Применяется в закрытых помещениях или на улице с перепадами температур и «сухими» и «влажными» производственными процессами.
- Повышенная стойкость к абразивным и ударным воздействиям.
- Температурная стойкость от -40 до +130°C (кратковременно до +150°C).
- Срок монтажа покрытия 8 часов.
- Ввод в эксплуатацию через 4 часа.

**МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ
КОМПАНИИ BASF**



ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ




Магазин «Ашан» ТРЦ Карнавал (г. Екатеринбург)





ЗАМЕНА ТРАПОВ

ЗАМЕНА ТРАПОВ «METRO Cash & Carry» (г. Новороссийск)



НАМ
ДОВЕРЯЮТ



420126 г.Казань Ул. Лаврентьева 3, офис
107

тел. 8(843) 567-30-33 e-mail: info@flortek.ru





ФОТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

«ОБИ»

(г.

Москва)









ФОТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



«METRO Cash & Carry» (г. Новороссийск)



420126 г.Казань Ул. Лаврентьева 3, офис 107

тел. 8(843) 567-30-33 e-mail: info@flortek.ru

