






Проектирование УП фрезерной обработки на станках с ЧПУ в Simatron 13

19.10.2016, Никитин Д. В.





Cinnatironi



Улучшенная автоматизация для обработки плит

Новая конфигурация – Plate Machining Seat

Состав конфигурации для обработки плит

- **MFR** (средство распознавания элементов для обработки)
- **черновая обработка кармана, 2D-Подчистка, Фаска, Volumill 2D**
- **автосверление 3+2**
- **все стандартные функции ЧПУ**

Новый инструмент MFR (Manufacturing Feature Recognition)

- автоматически **распознает карманы**
- учитывает **высоту каждого кармана**, форму и угол уклона

MFR (Инструмент для распознавания элементов)

NC Pockets Table

Верный карман	Номер кармана	Имя СКП	Имя кармана	Видимость	Угол уклона	Z-Верхняя	Z-Нижняя	Высота
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MODEL	Карман_1		0,000	-0,000	-9,272	9,272
<input checked="" type="checkbox"/>	2	MODEL	Карман_2		0,000	-0,000	-9,272	9,272
<input checked="" type="checkbox"/>	3	MODEL	Карман_3		0,000	-0,000	-12,446	12,446
<input checked="" type="checkbox"/>	4	MODEL	Карман_4		0,000	-0,000	-12,446	12,446
<input checked="" type="checkbox"/>	5	MODEL	Карман_5		3,000	-0,000	-24,446	24,446
<input checked="" type="checkbox"/>	6	MODEL	Карман_6		0,000	-0,000	-24,446	24,446
<input checked="" type="checkbox"/>	7	MODEL	Карман_7		0,000	-0,000	-31,053	31,053
<input checked="" type="checkbox"/>	20	MODEL	Карман_20		0,000	-9,272	-12,446	3,174
<input checked="" type="checkbox"/>	21	MODEL	Карман_21		0,000	-9,272	-12,446	3,174
<input checked="" type="checkbox"/>	22	MODEL	Карман_22		0,000	-9,272	-17,113	7,841

Управление карманами

Акту. СКП: MODEL

Метод выбора

Выбрать все показанные пов-ти

Дополнительный выбор

По контурам...

Расширенные карманы.....

По критерию...

Показ. таблицу карманов


Игнорировать карманы, если диаметр меньше: 50,

Удаление кармана, Экран

Показать карманы

только активного направления:


- Все карманы ЧПУ: 14
- Выбр. карманы ЧПУ: 1
- Верные карманы ЧПУ: 14
- Неверн. карманы ЧПУ: 0



Новая процедура Черновой обработки карманов

- работает с **открытыми и закрытыми карманами**
- поддерживает опции **HSM** (скругленные перемещения)
- позволяет **избежать столкновений**


Новая процедура Черновой обработки карманов



Новая процедура 2D-Подбор

- **обработка оставшегося материала в углах карманов**
- рассчитывается на основе диаметра предыдущего инструмента


Новая процедура 2D-Подбор



Новая процедура Фаска

- быстрое и безопасное программирование обработки **Фасок**
- **несколько проходов со смещением в сторону и по высоте**
- **позволяет избежать зарезания и столкновения**

Новая процедура Фаска






Измерение на станках с ЧПУ

Установка нуля станка

Автоматическое измерение и установка нуля
управляющей программы в зависимости от
ориентации, расположения и размеров
заготовки





Установка нуля станка



Измерение в процессе обработки

- специальные измерения на станке с ЧПУ
- контроль фактических результатов обработки



Контроль детали на станке

- **многократное измерение датчиком в конце обработки, пока деталь установлена на столе станка**
- **автоматическое создание отчета для контроля качества**


Контроль детали на станке

Измерительные циклы

Точка

С	Тип цик
1	Точка
2	Точка
3	Точка
4	Точка
5	Точка
6	Точка

- Точка
- Отверстие
- Бобышка
- Ширина канавки
- Ширина гребешка
- В прямоугольнике
- Вне прямоугольника
- Угол
- Два отверстия
- Четыре отверстия
- Угол
- Плоскость
- Пересечение двух прямых






Улучшенные возможности и стратегии

Безопасное фрезерование

Автоматически учитывает Деталь и Приспособление

- предотвращение ошибок пользователей
- поверхности Детали не будут зарезаны, даже если они не выбраны в процедуре
- 3-коорд. операции фрезерования

Безопасное фрезерование




Сохранение направления фрезерования после зеркального копирования траектории

Более быстрое и простое программирование обработки **зеркальных деталей** (напр.: левая и правая фара автомобиля)





- Использование новой опции в процедуре Трансформации автоматически сохраняет исходную технологию обработки после зеркального копирования

Сохранение направления фрезерования после зеркального копирования траектории





Улучшенное редактирование инструмента

- Библиотеки для инструмента и державок
- Инструменты разного типа
- Подробное описание геометрии
- Специальные фрезы




Улучшенное редактирование инструмента


- Инструменты **любой формы**
- **Двойной хвостовик**
- Хвостовик с заготовкой проверяется с **еще большей ТОЧНОСТЬЮ**



Улучшенное редактирование инструмента



Инструменты любой формы






Улучшения чистовой обработки

Новые возможности в процедурах чистовой обработки


Веер с переменным боковым шагом

- поддержка обработки по линиям потока
- лучшее качество поверхности

Веер с переменным боковым шагом



Постоянный боковой шаг




Переменный боковой шаг

Улучшенное качество поверхности

Качество поверхности улучшено благодаря новой опции, которая генерирует **равные, задаваемые пользователем, расстояния между узлами траектории**

Улучшенное качество поверхности

Стандартное Со сглаживанием




(масштаб 1:15)

Улучшенные траектории

Улучшены траектории Подходов/Отходов во всех чистовых операциях и **укороченные слои** в операциях чистовой обработки по слоям для улучшения качества поверхности

Улучшенные траектории Подхода/Отхода



Cimatron 12




Cimatron 13




Улучшения черновой обработки

Улучшенное качество и производительность

Улучшена опция Подчистки между проходами




Cimatron 12




Cimatron 13

Более гладкие внутренние проходы



Cimatron 12



Cimatron 13

Улучшения стратегии VoluMill


Улучшенная стратегия для обработки карманов

- спиральная траектория
- расширенные D-образные перемещения


Новая опция для обработки со смешанными условиями
резания

- уменьшение времени обработки

VoluMill – Спиральная траектория



VoluMill – Расширенные D-образные перемещения





ООО «Би Питрон СП»
Санкт-Петербург, Виленский пер., 4
+7 (812) 740-18-00
+7 (495) 580-61-90
www.beepitron.com
support@beepitron.com