



# Сварочные материалы



- На сегодняшний день в мире существует **более пяти сотен марок и наименований С.Э.** Новые разработки в этой области не прекращаются и сегодня.
- Большое разнообразие электродов, а также принципов их классификации затрудняет разработку единой общепринятой системы классификации электродов. **Марки электродов стандартами не регламентируются.** Подразделение электродов на марки производится по техническим условиям и паспортам. Каждому типу электродов может соответствовать одна или несколько марок.
- Все сварочные электроды можно разделить на две группы, которые в свою очередь подразделяются на подгруппы:

Неметаллические сварочные электроды		Металлические сварочные электроды		
Неплавящиеся	Неплавящиеся	Плавящиеся		
		Покрытые	Непокрытые	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Графитовые</li> <li>Угольные</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вольфрамовые</li> <li>Ториованные</li> <li>Лантанированные</li> <li>Итрированные</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Стальные</li> <li>Чугунные</li> <li>Медные</li> <li>Алюминиевые</li> <li>Бронзовые</li> <li>и другие</li> </ul>	<p>Использовались на ранних стадиях развития сварочных технологий.</p> <p>Сейчас применяются в виде непрерывной проволоки для сварки в среде защитных газов.</p>	

# Общие сведения

## ***Неплавящиеся электроды:***

из вольфрама, угля и синтетического графита  
 $D = 4 \dots 18$  мм, длиной 250 ... 700 мм.

## ***Плавящиеся электроды*** из сварочной проволоки:

- низкоуглеродистой (6 марок)
  - легированной (30 марок)
    - высоколегированной (39 марок)

**$D = 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6;$   
 $2,0; 2,5; 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12$**

## Неплавящиеся вольфрамовые электроды и присадочные проволоки

Марки электродов	Род тока	Химический состав
ЭВЧ	На $\infty$ токе	99.7 % W
ЭВЛ	На $\infty$ и = токе	1.1 – 1.4 % La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
ЭВИ-1	На $\infty$ и = токе	1.5 – 2.3 % Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
ЭВИ-2	На $\infty$ и = токе	2.0 – 3.0 % Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
ЭВИ-3	На $\infty$ и = токе	2.5 – 3.5 % Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>

По ГОСТ 23949-80 выпускаются электроды диаметром 0.5...10 мм.

Содержание W в электродах – 99.9% вместе с вышеуказанными добавками.

### Обозначение электродов:

Электрод вольфрамовый ЭВИ-2-Ø3-150-ГОСТ 23949-80  
длина в мм.

Марка	ЭВЧ	ЭВЛ	ЭВИ-1	ЭВИ-2	ЭВИ-3
Цвет торца	Не маркируется	Черный	Синий	Фиолетовый	Зеленый

## Присадочные проволоки

№ ГОСТ	Назначение	Марки проволок
2246-70	Стальная сварочная	Св-08, Св-08А, Св-10Г2, Св-08Г2С, Св-08ГСМТ, Св-06Х19Н9Т
10543-75	Стальная наплавочная	Нп-25, Нп-45, Нп-50Г, Нп-30ХГСА, Нп-105Х, Нп-30Х13, Нп-Х20Н80Т
7871-75	Сварочная из Al и его сплавов	СвА97, СвАМц, СвАМг3, СвАМг5, СвАК5, Св1201
16130-72	Сварочная из Си и сплавов на его основе	М1, МСр1, МНЖ 5-1, Бр.КМц 3-1, Бр.АМц 9-2, Бр.ОЦ4-3, Л63, ЛК62-0

## **Неплавящиеся вольфрамовые сварочные электроды**

По ГОСТ 23949-80 выпускаются электроды Ø 0.5 – 10 мм;

- из чистого вольфрама марки ЭВЧ;
- из вольфрама с добавкой 1.1 – 1.4% окиси лантана La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> марки ЭВЛ;
- из вольфрама с добавкой окиси иттрия Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> марок ЭВИ-1, ЭВИ-2, ЭВИ-3, содержащих окись иттрия в количестве 1.5 – 2.3%; 2 – 3% и 2.5 – 3.5% соответственно

Содержание вольфрама в электродах – 99.9% (вместе с вышеуказанными добавками).

### **Обозначение электрода:**

Электрод вольфрамовый ЭВЛ-Ø2-150-ГОСТ 23949-80 .

←  
длина, мм

### **Маркировка торца электродов**

Марка электрода	ЭВЧ	ЭВЛ	ЭВИ-1	ЭВИ-2	ЭВИ-3
цвет торца	не маркируется	черный	синий	фиолетовый	зеленый

### **Электроды, выпускаемые по ТУ:**

СВИ-1 по ТУ48-19.221-83; ВЛ по ТУ48-19-27-77

# Сварочная проволока



низкоуглеродистая - Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА и Св-10Г2;

легированная - Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН, Св-08ГСМТ, Св-15ГСТЮЦА (ЭП-439), Св-20ГСТЮА, Св-18ХГС, Св-10НМА, Св-08МХ, Св-08ХМ, Св-18ХМА, Св-08ХНМ, Св-08ХМФА, Св-10ХМФТ, Св-08ХГ2С, Св-08ХГСМА, Св-10ХГ2СМА, Св-08ХГСМФА, Св-04Х2МА, Св-13Х2МФТ, Св-08Х3Г2СМ, Св-08ХМНФБА, Св-08ХН2М, Св-10ХН2ГМТ (ЭИ-984), Св-08ХН2ГМТА (ЭП-111), Св-08ХН2ГМЮ, Св-08ХН2Г2СМЮ, Св-06Н3, Св-10Х5М;

высоколегированная - Св-12Х11НМФ, Св-10Х11НВМФ, Св-12Х13, Св-20Х13, Св-06Х14, Св-08Х14ГНТ, Св-10Х17Т, Св-13Х25Т, Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9, Св-08Х16Н8М2 (ЭП-377), Св-08Х18Н8Г2Б (ЭП-307), Св-07Х18Н9ТЮ, Св-06Х19Н9Т, Св-04Х19Н9С2, Св-08Х19Н9Ф2С2, Св-05Х19Н9Ф3С2, Св-07Х19Н10Б, Св-08Х19Н10Г2Б (ЭИ-898), Св-06Х19Н10М3Т, Св-08Х19Н10М3Б (ЭИ-902), Св-04Х19Н11М3, Св-05Х20Н9ФБС (ЭИ-649), Св-06Х20Н11М3ТБ (ЭП-89), Св-10Х20Н15, Св-07Х25Н12Г2Т (ЭП-75), Св-06Х25Н12ТЮ (ЭП-87), Св-07Х25Н13, Св-08Х25Н13БТЮ (ЭП-389), Св-13Х25Н18, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-08Х21Н10Г6, Св-30Х25Н16Г7, Св-10Х16Н25АМ6, Св-09Х16Н25М6АФ (ЭИ-981А), Св-01Х23Н28М3ДЗТ (ЭП-516), Св-30Х15Н35В3Б3Т, Св-08Н50 и Св-06Х15Н60М15 (ЭП-367).

# Условное обозначение сварочной проволоки по ГОСТ 2246 - 70

- Проволока сварочная диаметром 3 мм, марки Св-08А, предназначенная для сварки (наплавки), с неомедненной поверхностью:

**Проволока 3 Св – 08 А ГОСТ 2246 -70**

- Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки Св-30Х25Н16Г7, предназначенная для сварки (наплавки), из стали, выплавленной электрошлаковым переплавом:

**Проволока 2 Св – 30Х25Н16Г7 – Ш ГОСТ 2246 -70**

- Проволока сварочная диаметром 1,6 мм, марки Св-08Г2С, предназначенная для сварки (наплавки), с омедненной поверхностью:

**Проволока 1,6 Св – 08 Г2С - О ГОСТ 2246 -70**



## Сварочная проволока Св-08Г2С-О d=1,2 мм

Омедненная проволока применяется для автоматической и полуавтоматической сварки углеродистых и низколегированной стали в газовой смеси (Ar-80% + CO2-20%) и в чистом CO2.

Проволока сварочная нержавеющая ER-308LSi  
(СВ-04Х19Н9)  
диаметры: 0,8мм / 1,0мм / 1,2мм / 1,6 мм  
Фасовка по 1 кг, 5кг, 15кг.



## Порошковая сварочная проволока К-71TLF d=1,2 мм

Порошковая сварочная проволока для сварки в среде защитных газов (аналог Св-08Г2С)



## **Условное обозначение сварочных проволок (ГОСТ 2246 – 70)**

Сортамент    Диаметр    Назначение    Марка    Способ выплавки    Для электродов    Омедненная

Проволока 4 Св – 08ХГСМФА – ВИ – Э – О ГОСТ 2246 – 70

Ш - электрошлаковый переплав; ВД - вакуумнодуговой переплав;  
ВИ - вакуумноиндукционный переплав

Проволока 4 Св – 08ГС ГОСТ 2246 - 70

Проволока 5 Св - 08ХМ - Э - О ГОСТ 2246 - 70

# **Условное обозначение сварочной проводки по ГОСТ 2246 - 70**

**Э – для изготовления электродов**

**О – омедненная**

**Ш – полученная из стали, выплавленной  
электрошлаковым переплавом**

**ВД - полученная из стали, выплавленной вакуум  
-дуговым переплавом**

**ВИ - полученная из стали, выплавленной в  
вакуум - индукционной печи**

# Легирующие добавки

Элемент	Условное обозначение		Элемент	Условное обозначение	
	в таблице Менделеева	в марке стали		в таблице Менделеева	в марке стали
Марганец	Mn	Г	Титан	Ti	Т
Кремний	Si	С	Ниобий	Nb	Б
Хром	Cr	Х	Ванадий	V	Ф
Никель	Ni	Н	Кобальт	Co	К
Молибден	Mo	М	Медь	Cu	Д
Вольфрам	W	В	Бор	B	Р
Селен	Se	Е	Азот	N	А
Алюминий	Al	Ю	Цирконий	Zr	Ц

•Буква А в конце марки говорит о том, что сталь высококачественная и содержит минимальное количество серы и фосфора.

# Легирующие добавки

**Отсутствие цифр в марке сварочной проволоки – содержание менее 1% :**

**Т, Ц, Ф – не более 0,2%**


**Д и М - не более 0,5%**

**А – до 0,015%**


**Б – до 0,05%**

**Р – до 0,006%**

# Покрытые электроды



- 1 - стержень;
- 2 - участок перехода;
- 3 - покрытие;
- 4 - контактный торец без покрытия
- $d$  - диаметр стержня без покрытия
- $D$  - диаметр электрода
- $L$  - длина электрода (от 300 мм до 450 мм, в зависимости от диаметра)



# Назначение компонентов покрытия электродов

## 1. Газообразующие компоненты

- органические вещества – крахмал, пищевая мука, целлюлоза -  $Cn(H_2O)_{n-1}$  при  $T > 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$  диссоциирует на  $H_2$ ,  $CO$  и  $C$ , 1 г. органических соединений выделяет примерно  $1450 \text{ см}^3 H_2$  и  $CO$ ;
- минеральные – карбонаты (мрамор  $CaCO_3$ , магнезит  $MgCO_3$ ) при  $T > 600 \text{ }^{\circ}\text{C}$  :  $CaCO_3 = CaO + CO_2$  и  $MgCO_3 = MgO + CO_2$ , 1 г. карбоната  $CaCO_3$  выделяет примерно  $340 \text{ см}^3 CO_2$ .

## 2. Шлакообразующие компоненты

- руды (марганцевая  $MnO$ , титановая  $TiO_2$ );
- минералы (кремнезем  $SiO_2$ , плавиковый шпат  $CaF_2$ , гранит, мрамор  $CaCO_3$ , ильменитовый и рутиловый концентраты).

Шлакообразующие компоненты должны образовывать шлак, отвечающий следующим требованиям:

- у шлака  $<$  у металла,
- $T_{пл. шлака} < T_{пл. металла}$  (оптимальная  $T_{пл. шлака} = 1100...1200 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ),
- вязкость – минимальная при  $T_{пл. шлака}$ ,
- отделимость от шва хорошая.

Лучшее формирование шва обеспечивают шлаки, имеющие небольшой интервал затвердевания около  $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , это – «короткие» шлаки, содержащие  $CaF_2$  или  $TiO_2$ ; худшее – «длинные» шлаки со значительным интервалом затвердевания, это шлаки с  $SiO_2$ .

## 3. Раскислители и легирующие элементы

- раскислители – ферросплавы  $FeTi$ ,  $FeMn$ ,  $FeSi$ ,  $Al$  – порошок;
- легирующие –  $FeMn$ ,  $FeCr$ ,  $FeTi$ ,  $FeMo$ ,  $FeV$ ,  $Ni$  – порошок и др.

## 4. Стабилизирующие (ионизирующие) компоненты

- соединения с элементами с низким потенциалом ионизации ( $K$ ,  $Na$ ,  $Ca$ ) -  $CaCO_3$ ,  $K_2CO_3$ ,  $K_2O$ ,  $Na_2O$  и др.

Элемент	Cs	Pb	K	Na	Ca	Fe	C
Потенциал ионизации, эВ	3.8	4.2	4.3	5.1	6.1	7.8	11.2

## 5. Связующие компоненты

- жидкое стекло – калиевое  $K_2O \times n \cdot SiO_2 \cdot m \cdot H_2O$ , натриевое  $Na_2O \times n \cdot SiO_2 \cdot m \cdot H_2O$ .

Как правило, применяется сочетание натриевого (70%) и калиевого (30%) стекла, обеспечивающее лучшие стабилизирующие и прочностные характеристики покрытия.

## 6. Формовочные добавки

- вещества, придающие покрытию лучшие пластические свойства – бентонит, каолин, декстрина, слюда и др.

# Покрытые электроды

## Назначение покрытий

Электродные покрытия в процессе сварки выполняют следующие важные функции:

- ◆ обеспечивают газошлаковую защиту зоны сварки (дуговой промежуток и сварочная ванна) от окружающей атмосферы;
- ◆ раскисляют сварочную ванну, восстанавливая часть металла, превратившегося в окислы;
- ◆ легируют сварочную ванну, придавая металлу шва необходимые свойства (прочность, износостойкость, стойкость против коррозии и др.);
- ◆ очищают сварочную ванну (удаляют неметаллические включений из металла шва)
- ◆ повышают стабильность горения дуги, увеличивая степень ионизации дугового промежутка;
- ◆ электродные шлаки на поверхности сварочной ванны способствуют нормальному формированию шва.

# Назначение электрода, его характеристики

Электрод является важным звеном в технологии электродуговой сварки – он предназначен для подвода электрического тока к объекту сварки. Сегодня существует множество типов и марок сварочных электродов, имеющих свою узкую специализацию.

Электроды обязаны соответствовать следующим условиям:

- подача неизменной дуги горения, формирование качественного шва;
- металл в сварном шве должен иметь определенный химический состав;
- стержень электрода и его покрытие плавятся равномерно;
- сварка с высокой производительностью при наименьшем разбрзгивании металла электрода;
- получаемый при сварке шлак легко отделим;
- сохранение технологических и физико-химических характеристик во время определенного периода (при хранении);
- низкая токсичность при производстве и при проведении сварочных работ.


# Стальные электроды

Качество и свойства металла сварного шва во многом определяется правильным выбором электродов.

Покрытый электрод (штучный) состоит из металлического стержня и специального покрытия.

- ГОСТ 9466-75 устанавливает диаметры электродных стержней: 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 12 мм. и длину стержней : 150; 200; 250; 300; 350; 450 мм.
- Уменьшение диаметра и увеличение длины электродного стержня приведет к увеличению электрического сопротивления, что вызовет чрезмерный нагрев его в процессе сварки.

В результате электродный стержень будет быстро плавиться (потечет), электродное покрытие разрушится и преждевременно выгорят его составляющие.



**АРКСЭЛ**

**СЕРТИФИКАТ № AP-001271/ 3077**

Электроды сварочные: 3-50A - ЦУ-5 - 2,5 - УД ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75; ОСТ 24.948.01-90, ТУ У 28.7-31206116-003-2002; Пачка: 2561  
Марка проволоки: Св-08А ГОСТ 2246-70, Дата изготовления: 06.10.2008 г.; Масса нетто 5000 кг.

**Результаты испытаний**

Механические свойства металла шва или наплавленного металла при нормальной температуре					Предел текучести при 350 град. С, МПа	Содержание ферритной фазы %	Стойкость к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032	Склонность к трещинообразованию:	Сварочно технологические свойства:	
Временное сопротивление разрыву, МПа	Относительное удлинение, %	Предел текучести, МПа	Ударная вязкость KСU Дж/см кв.	Относительное сужение, %	-	-	-	-	не склон.	удовл.
562,00	21,90	-	152,00	-	-	-	-	-		

Химический состав наплавленного металла %															
C	Si	Mn	Cr	Ni	Nb	Mo	W	Cu	V	B	Fe	N	Ti	S	P
0,09	0,30	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	0,022

Дата выписки сертификата 29.05.09

Электроды соответствуют ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 24.948.01-90, ТУ У 28.7-31206116-003-2002

При перелиске по вопросам качества ссылаться на номер сертификата и дату его выписки

Для **Архангельсксталь** М. П.  
Начальник отдела качества

**Этикетка (бирка) на пачках с указанием назначения сварочных материалов, ГОСТов, химического состава, характеристик плавления, рекомендуемых режимов сварки. Номера партии и даты штампуются отдельно синими чернилами.**



**ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ**

ЭЛЕКТРОДЫ ЗАСТРОДН-9 ОЗЛ-8 - 4,0 - УД Е-2094-Б20 ГОСТ 9466-75; ГОСТ 10092-75; ТУ У 28.7-31206116-003-97

**Химический состав наплавленного металла, % вес.:**

C ≤ 0,09;	Si = 0,3-1,2;
Mn = 1,0 - 2,0;	Ni = 7,5 - 10,0;
Cr = 18,0 - 21,5;	Si ≤ 0,020;
F ≤ 0,030;	

**Характеристики наплавленного металла:**

Коэффициент наплавки - 13,0-14,4%; Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг. Допускаемая вязкость покрытия - 0,3%. Время устойчивости электроды проявлять при температуре 180-200°C в течение 1 часа.

**Рекомендуемые режимы сварочного тока, А.**

Способ сварки	Позиции шва	Масса нетто, кг
Сварка прямым током	наклонн. вертикальн. горизонтальн.	
4,0	110-130	100-120

5

Партия № 2559

Дата изготовления 12.05.09

- Подразделение и маркировка электродов по типам выполнено в ГОСТ 9467-75, 10051-75 и 10052-75.
- По ГОСТ 9467-75 предусмотрено
- 9 типов электродов для сварки углеродистых и низколегированных сталей (Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55 и Э60),
- 5 типов для сварки легированных сталей повышенной и высокой прочности (Э70, Э85, Э100, Э125 и Э150) и
- 9 типов для сварки легированных теплоустойчивых сталей (Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ).


Э50А-АНО-ТМ-УД

Е515-Б26


2000000

Номинальное напряжение	Номинальный ток	Номинальная мощность
220 В	10 А	2200 Вт

Изготовлено ЗАО «СКАЛ-СВЕТ», Россия, Санкт-Петербург



# Условные обозначения электрода



- 1 - тип;
- 2 - марка;
- 3 - диаметр, мм;
- 4 - обозначение назначения электродов;
- 5 - обозначение толщины покрытия;
- 6 - группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва по ГОСТ;
- 7 - обозначение вида покрытия;
- 8 - обозначение допустимых пространственных положений сварки или наплавки;
- 9 - обозначение рода применяемого при сварке или наплавке тока, полярности постоянного тока и номинального напряжения холостого хода источника питания сварочной дуги переменного тока частотой 50 Гц;
- 10 - обозначение настоящего стандарта;
- 11 - обозначение стандарта на типы электродов

# Условные обозначения электрода

Назначение: сварка углеродистых и низколегированных сталей

Тип электрода

Прочностная  
характеристика

420мПа

Марка электрода

Э42А – УОНИИ-13/45 – 3,0 – УД

E432(5) – Б10

Диаметр  
электрода 3мм

Покрытие  
толстое

Группа индексов, указывающая на  
прочностные характеристики  
металла шва по ГОСТ 9467-75

Постоянный ток  
обратной полярности

Допустимое пространственное  
положение - любое

Покрытие основное

ГОСТ 9466-75

ГОСТ 9467-75

Тип электрода обозначается буквой Э, затем - цифры, характеризующие минимально гарантируемое временное сопротивление (предел прочности) наплавленного металла электродами данного типа.

Например, тип электрода Э-42 — тип электрода с минимальным временными сопротивлением 420 МПа (42 кгс/мм<sup>2</sup>).

Если в обозначении после цифр стоит буква А, то это означает, что электрод данного типа обеспечивает более высокие пластические свойства и ударную вязкость наплавленного металла по сравнению с электродами соответствующего типа без этой буквы.

**ИЛИ** тип электрода может быть записан:  
Э-10Х3М1БФ, где указана марка стали.

Э - 38

Э - 42

Э - 46

Э - 50

Э - 55

Э – 60

Э - 42А

Э - 46А

Э - 50А

Э46А-УОНИ 13/45 4-3,0-УД2      ГОСТ 9466-75

Например:      У432(5)-БЮ

Э46А — тип электрода, 46 — минимальный гарантируемый предел прочности металла, шва, кгс/мм<sup>2</sup> (460 МПа); А — наплавленный металл имеет *повышенные* пластические свойства;

УОНИ 13/45 — марка электрода; 3,0 — диаметр электрода, мм;  
У — электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей;

Д2 — с толстым покрытием второй группы;

Е 432(5) — группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва; 43 — временное сопротивление разрыву не менее 460 МПа; 2 — относительное удлинение не менее 22 %; 5 — ударная вязкость не менее 34,3 дм/см<sup>2</sup> при температуре минус 40 °С;

Б — *основное* покрытие; 1 — для сварки во всех пространственных положениях; О — на постоянном токе обратной полярности.

# Покрытые электроды.

## Классификация по назначению

Назначение: сварка углеродистых и низколегированных сталей

Тип электрода  
Прочностная  
характеристика  
420 МПа

Марка электрода

Диаметр  
электрода 3мм

Покрытие  
толстое

Э42А – УОНИИ-13/45 – 3,0 – УД  
E432(5) – Б10

Группа индексов, указывающая на  
прочностные характеристики  
металла шва по ГОСТ 9467-75

E432(5) – Б10

Постоянный ток  
обратной полярности

Допустимое пространственное  
положение - любое

Покрытие основное

ГОСТ 9466-75  
ГОСТ 9467-75

## По назначению

У

Сварка углеродистых и низколегированных  
конструкционных сталей ( врем. сопр.  
разрыву до 600 МПа)

Л

Сварка легированных конструкционных сталей  
( врем. сопротивлением разрыву до 600 МПа)

Т

Сварка легированных теплоустойчивых сталей


В

Сварка высоколегированных сталей с  
особыми свойствами

Н


Наплавка поверхностных слоев с особыми  
свойствами

# Покрытые электроды Классификация по толщине покрытия



	С тонким покрытием		М
	Со средним покрытием		С
	С толстым покрытием		Д
	С особо толстым покрытием		Г

# Покрытые электроды. Классификация По виду покрытия




А кислые	Не рекомендуют для сталей с повыш. содержанием S и C. Сварка во всех положениях на – и ~ токах.  «-»: Возможны трещины в швах. Сильное разбрызгивание. Mn!
Р рутитовые	Сварка во всех положениях на – и ~ токах. Устойчивая дуга. Хорошее формирование шва. Минимальное разбрызгивание и выделение вредных газов. «-»: Возможны трещины в швах.
Б основные	Сварка во всех положениях преимущественно на – токе обр. полярности. Стойки к образов. кристал.трещин. Высокая ударная вязкость. «-»: Чувствительны к образованию пор во время сварки, поэтому требуют тщательной подготовки кромок
Ц целлюлозные	Сварка во всех положениях на – и ~ токах. Мало шлака. Минимальное разбрызгивание
РЦЖ Смешанные	Возможность использования при сварке преимуществ разных видов покрытия. Добавка железного порошка повышает производительность сварки.

Тип покрытия	Обозначение по ГОСТ 9466-75	Международное обозначение ISO
Кислое	А	А
Основное	Б	В
Рутиловое	Р	Р
Целлюлозное	Ц	С

### *Смешанные покрытия*

Кисло-рутиловое	АР	AR
Рутилово-основное	РБ	RB
Рутилово-целлюлозное	РЦ	RC
Прочие (смешанные)	П	S
Рутиловые с железным порошком	РЖ	RR


# Покрытые электроды. Классификация



## По допустимым пространственным положениям сварки

Для сварки во всех положениях	1
Для сварки во всех положениях, кроме вертикального сверху вниз	2
Для сварки во всех положениях, кроме вертикального сверху вниз и потолочного	3
Для швов нижнего и нижнего в лодочку	4

# Покрытые электроды. Классификация



ДЛЯ СВАРКИ  
ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ  
наиболее часто приме-  
няют электроды с рути-  
ловым покрытием.

САМЫЕ  
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  
В РОССИИ:  
МР-3, ОЗС-12, ОЗС-4,  
АНО-4.

По роду и полярности сварочного тока		
Переменный ток (U <sub>xx</sub> , В)	Постоянный ток (полярность)	Обозначение
Не применяется	обратная	0
50 ± 5	Любая Прямая обратная	1 2 3
70 ± 5	Любая Прямая обратная	4 5 6
90 ± 5	Любая Прямая обратная	7 8 9


# Пример условного обозначения

Э42А – УОНИ – 3/45 – 3,0 – УД  
E432(5) – Б1 =, ОП

Эта запись условного обозначения электродов по ГОСТ 9466-75 означает следующее:

- тип электрода Э42А – прочностная характеристика  $\sigma_s = 420$  МПа;
- марка электрода УОНИ – 13/45;
- диаметр электрода 3 мм;
- назначение электрода У – для сварки углеродистых и низколегированных сталей;
- толщина покрытия Д – с толстым покрытием;
- Е432(5) – группа индексов, показывающих характеристики наплавленного металла и металла шва по ГОСТУ;
- вид покрытия Б – основное;
- допустимые пространственные положения при сварке 1 – для всех положений;
- род тока при сварке = – постоянный, ОП – обратная полярность.

# Маркировка электродов зарубежного производства



# **Стальная проволока для наплавки**

## **ГОСТ 10543 - 82**

- углеродистой (4 марок)
  - легированной (11 марок)
    - высоколегированной (11 марок)

$D = 3 \dots 8$

Пример обозначения:

**3 Нп – 30 ХГСА ГОСТ 10543 - 82**

•

# **Стальные прутки для наплавки**

## **ГОСТ 21449 - 75**

Применяют при **наплавке износостойких слоев** на детали машин и оборудования, работающих в условиях агрессивной среды, истирания, ударных нагрузок.

- $D = 4 \dots 8 \text{ мм}$
- Пр – С27 (тип ПрН-У45Х28Н2СВМ)
  - Пр – ВЗК (тип ПрН-У10ХК63В5)
  - Пр – ВЗК – Р (тип ПрН-У20ХК57В10)

# **Стальные наплавочные ленты**

**Применяют при автоматической наплавке под флюсом антикоррозионного покрытия.**

**Марки ленты аналогичны маркам сварочной проволоки по ГОСТ 2246 - 70**

**Толщина: 0,4 ... 1**

**Ширина: 20 ... 100 мм**

- В рулонах**


# Порошковые материалы для сварки и наплавки

- Порошковая проволока для сварки и наплавки

D = 1,2 ... 6 мм

пример обозначения:

**ПП- АН3 3,0 ПС44-А2Н ГОСТ 26271-84**




- Порошковая проволока для дуговой и механизированной наплавки ГОСТ 26101-84 пример обозначения:

**ПП- Нп 30Х5Г2СМ-Т-С2,6 ГОСТ 26101-84**

- Порошковая лента для наплавки:

Толщина: 0,8 ... 1,2 Ширина: 30 ... 80 мм

пример обозначения: **ПЛ - АН101**




- Порошки из сплавов для наплавки ГОСТ 21448-75

пример обозначения: **ПГ – С27 (тип ПН-У40Х28Н2С2ВМ)**

# Самозащитные порошковые проволоки, применяемые в строительстве трубопроводов

Наиболее распространенные марки порошковой проволоки  
1. ПП – АН19    2. ПП – АН24СМ    3. ПП – АН30С    4. СП - 3




Конструкции порошковых проволок

Лучшая защита сварочной ванны

# Условное обозначение порошковой проволоки ГОСТ 26271-84



# Условное обозначение порошковой проволоки



## Изготовление порошкообразной проволоки



- 1 - марка,
- 2 – диаметр, мм,
- 3 – условия применения,
- 4 – тип,
- 5 – категория по химическому составу,
- 6 – уровень по ударной вязкости,
- 7 – допустимое положение сварки,
- 8 – обозначение стандарта

● **Из алюминия и его сплавов**

Диаметр 0,8 ... 12,5 мм. Всего 14 марок в пяти группах:

✓ Из алюминия : Св – А85Т и др.

✓ Из сплавов системы Al +Mg: Св – АМr3 и др.

✓ Из сплавов системы Al +Mn: Св – АМц и др.

✓ Из сплавов системы Al + Si : Св – АК5 и др.

✓ Из сплавов системы Al +Cu : Св – 1201.

● **Из меди и ее сплавов**

Диаметр: 0,8 ... 8мм- проволока, 6 ...8 мм- прутки марок:

◆ Медь, медные медно-никелевые сплавы: М1, МНЖ5 -1 и др.

◆ Бронзы безоловянные хромистые: БрХ0,7; БрКМц3-1 и др.

◆ Бронзы оловянные: БрОЦ4-3

◆ Латуни: Л63, ЛК62-0,5

Условные обозначения соответствуют маркам меди и ее сплавов.

# Электроды для сварки алюминия

- Покрытия электродов для сварки алюминия и его сплавов состоят из хлористых и фтористых солей щелочных и щелочноземельных металлов. Они делятся на две группы – безлитиевые и литиевые. Безлитиевые покрытия просты по составу, менее гигроскопичны. **Литиевые** покрытия более дорогие и очень гигроскопичны. Их рекомендуется применять для металла **малых толщин**, в основном алюминиевых сплавов, так как при сварке технического алюминия они не всегда обеспечивают получение швов без пор.
- Для сварки алюминия и его сплавов используют покрытия электродов следующих марок: ЭА-1, ЭФ-11Ф1 (технический алюминий); ВАМИ, А1 (сплавы типа АМг и АМц); МАТИ-1, МАТИ-2 (литейные сплавы Ал4, Ал5); МВТУ (сплавы типа АМц); АФ-1 (сплавы типа АМг, АМц); А1, А1Ф (сплавы типа АМц, силумин)

# Электроды для сварки алюминия



Алюминиевая  
сварочная  
проводка  
OK Autrod 4043  
d=1,6 мм (ESAB)

- Для сварки алюминия пригодны электроды марок **ОЗА-1 и ОЗА-2**. Электроды ОЗА-1 со стержнем из проволоки СвА1 применяют при сварке изделий из технического алюминия. Электроды ОЗА-2 со стержнем из сплава СвАК5 предназначены для сварки брака литья на литых сплавах типа АЛ (АЛ2, АЛ4, АЛ5, АЛ9 и АЛ11).
- Покрытия электродов ОЗА-1 и ОЗА-2 выполнены на основе покрытия ЭА-1 с некоторой корректировкой его состава. В покрытие ЭА-1 входят: хлористый натрий (30%), хлористый калий (40%), криолит (30%).
- При хранении электроды могут увлажняться, поэтому перед сваркой их необходимо **просушивать** при температуре **70-100°С**.
- Сварка алюминиевыми электродами выполняется постоянным током обратной полярности.**

# Электроды для сварки меди

- Для сварки конструкций средних и больших толщин (5-20мм) наибольшее распространение получили электроды марок АНЦ-1, АНЦ-3 и АНЦ-3М диаметрами 4,5 и 6 мм соответственно.
- Электроды марок «Комсомолец-100» и ЗТ содержат компоненты, которые легируют и раскисляют металл шва. Например, электродное покрытие электрода «Комсомолец-100» содержит плавиковый шпат (10%), полевой шпат (12%), ферросилиций (8%), ферромарганец (50%), жидкое стекло (20% массы сухой шихты).
- Для изготовления электродов применяют стержни из проволок марок М1, Бр.КМц3-1, прутки из сплавов Бр.ОФ4-0,4, Л90 и др.

# Электроды для сварки меди

- Сварку электродами АНЦ, «Комсомолец-100» и ЗТ выполняют **постоянным током обратной полярности**.
- Для сварки **латуни, бронз и медно-никелевых** сплавов предназначены электроды марок ММЗ-2, 1П, Бр.1/ЛИВТ, ЦБ-1, МН-4 и др. Электродами ММЗ-2 можно производить сварку переменным током, однако при этом (по сравнению со сваркой постоянным током) увеличивается разбрызгивание металла.
- Электроды марки Бр.1/ЛИВТ рекомендуются для сварки оловянных бронз, марки ЦБ-1 – для алюминиевых бронз, марки МН-4 – для медно-никелевых сплавов типа МН-5, МНЖ-5-1 и др.
- Покрытия изготавливают на жидким стекле.

# Флюсы для сварки плавлением

Флюсы выполняют те же функции, что и покрытия электродов + обеспечивают хорошее формирование шва.

## Классификация сварочных флюсов

### 1. По назначению:

- для сварки низкоуглеродистых сталей,
- для сварки легированных сталей,
- для сварки цветных металлов и сплавов.

### 2. По химическому составу:

#### а) по содержанию MnO:

- высокомаргандцевые флюсы - MnO до 40 – 45%,
- среднемаргандцевые - MnO св. 15 до 35%,
- безмаргандцевые флюсы - MnO до 15%.

#### б) по содержанию SiO<sub>2</sub>:

- высококремнистые флюсы - SiO<sub>2</sub> до 40 – 45%,
- высококремнистые - SiO<sub>2</sub> до 35%,
- безокислительные - SiO<sub>2</sub> ≤ 4%,
- безкислородные - SiO<sub>2</sub> ≤ 2%.

### 3. По способу изготавления:

- плавленые флюсы (С – стекловидные с  $\gamma > 1$  г/см<sup>3</sup>, П – пемзовидные с  $\gamma < 1$  г/см<sup>3</sup>),
- керамические (неплавленые) флюсы.

### 4. По степени легирования металла шва:

- пассивные флюсы, не реагирующие со сварочной ванной,
- слаболегирующие флюсы (плавленые),
- сильнолегирующие флюсы (керамические).

### 5. По размеру зерен:

- мелкозернистые – размер зерен 0.1 – 1.6 мм,
- среднезернистые – размер зерен 0.25 – 3.0 мм,
- крупнозернистые – размер зерен 0.35 – 4.0 мм.

### 6. По составу плавковой фазы:

- оксидные флюсы – для сварки углеродистых и низко-легированных сталей,
- соле-оксидные флюсы – для сварки легированных сталей,
- солевые флюсы (фторидные) – для сварки высоколегированных сталей, цветных металлов и сплавов, титановых сплавов.

### 7. По активности плавка:

- кислые,
- нейтральные,
- основные.

# Флюсы для сварки плавлением

## Флюс сварочный плавленый АН-47 (ГОСТ 9087-81)

Назначение и область применения	Разработчик ИЭС им. Е.О. Патона
Для механизированной электродуговой сварки низколегированных сталей обычной и повышенной прочности низколегированными сварочными проволоками	Авторское свидетельство № 512018

### Сварочно-технологические свойства

Формирование шва	хорошее
Отделимость шлаковой корки	хорошая
Склонность металла шва к образованию пор/ трещин	низкая/низкая

### Данные для контроля качества (химический состав флюса, %)

MnO	CaO	CaF <sub>2</sub>	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	ZrO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	S	P
									Не более	
14-18	13 -17	9 -13	6 -10	9 -13	4 -7	1.0 -2.5	0.5 -3.0	28 -32	0.05	0.1

Цвет зерен	Размер зерен, мм	Строение зерен	Объемная масса, кг/дм <sup>3</sup>
темно-коричневый, черный	0.25-2.50	стекловидное	1.4 -1.8

### Данные для применения

Значение максимально допустимого тока, А	Максимально допустимая скорость сварки, м/ч	Продолжительность и температура сушки	Рекомендуемые сварочные проволоки	
			для сталей с σ <sub>b</sub> ≤ 540 МПа	для сталей с σ <sub>b</sub> ≤ 590 МПа
			Св-08ГА	Св-08ХМ, Св-08МХ, Св-08ГНМ
~, =1200	100	1 ч при 300-400 °C		

# Флюсы для сварки плавлением

## Флюс сварочный плавленый АН-47 (ГОСТ 9087-81)

Химический состав наплавленного металла, % $\times 10^{-2}$

$\sigma_{bh}$	C	Si	Mn	Mo	Cr	Ni	S	P
$\leq 540$	6-10	25-35	130-155	-	-	-	$\leq 3$	$\leq 3.5$
$\leq 590^*$	6-10	30-45	125-145	30-50	45-60	-	$\leq 3$	$\leq 3.5$
$\leq 590^{**}$	6-10	25-40	130-150	30-50	-	40-60	$\leq 3$	$\leq 3.5$

### Механические свойства металла шва

Нормативный $\sigma_b$	$\sigma_b$	$\sigma_t$	$\delta_5$	$\psi$	KСU, Дж/см <sup>2</sup> при T, °C		
	МПа		%		+20	-20	-40
$\leq 540$			22-26	60-65	120-140	90-110	70-90
$\leq 590^*$	670-700	490-540	20-24	60-65	100-120	80-100	60-80
$\leq 590^{**}$	670-710	480-540	23-27	60-64	120-140	90-120	60-90

**Технология изготовления:** плавлением в газопламенных или электродуговых печах, грануляция мокрым способом.

**Примечание:** в сочетании с проволокой Св-08ГА флюс применяется для двусторонней автоматической сварки кольцевых стыков труб из низколегированных сталей с  $\sigma_b \leq 590$  МПа при условии подземной прокладки труб.

\* проволоки Св-08ХМ, Св-08МХ;

\*\* проволока Св-08ГНМ.

**Изготовитель:** Запорожский завод сварочных флюсов и стеклоизделий.

# Классификация сварочных флюсов

## 1. По назначению:

- для сварки низкоуглеродистых сталей,
- для сварки легированных сталей,
- для сварки цветных металлов и сплавов.

## 2. По химическому составу:

### а) по содержанию MnO:

- высокомарганцевые флюсы - MnO до 40 – 45%,
- среднемарганцевые - MnO св. 15 до 35%,
- безмарганцевые флюсы - MnO до 15%.

### б) по содержанию SiO<sub>2</sub>:

- высококремнистые флюсы - SiO<sub>2</sub> до 40 – 45%,
- высококремнистые - SiO<sub>2</sub> до 35%,
- безокислительные - SiO<sub>2</sub> ≤ 4%,
- безкислородные - SiO<sub>2</sub> ≤ 2%.

## 3. По способу изготавления:

- плавленые флюсы (С – стекловидные с  $\gamma > 1$  г/см<sup>3</sup>, П – пемзovidные с  $\gamma < 1$  г/см<sup>3</sup>),
- керамические (неплавленые) флюсы.

## 4. По степени легирования металла шва:

- пассивные флюсы, не реагирующие со сварочной ванной,
- слаболегирующие флюсы (плавленые),
- сильнолегирующие флюсы (керамические).

## 5. По размеру зерен:

- мелкозернистые – размер зерен 0.1 – 1.6 мм,
- среднезернистые – размер зерен 0.25 – 3.0 мм,
- крупнозернистые – размер зерен 0.35 – 4.0 мм.

## 6. По составу пла��овой фазы:

- оксидные флюсы – для сварки углеродистых и низко-легированных сталей,
- соле-оксидные флюсы – для сварки легированных сталей,
- солевые флюсы (фторидные) – для сварки высоколегированных сталей, цветных металлов и сплавов, титановых сплавов.

## 7. По активности плаќа:

- кислые,
- нейтральные,
- основные.

# Хранение и подготовка материалов к сварке

**В сухих и отапливаемых помещениях  
при  $t \geq 18^{\circ}\text{C}$  и  $W \leq 50\%$ .**

- Перед использованием материалы прокаливают при температуре, указанной в паспорте или ТУ.
- Флюсы:  $300 \dots 400^{\circ}\text{C}$  в течение 5 часов.
- Электроды с основными покрытиями:  
 $350 \dots 400^{\circ}\text{C} \approx 1,5\text{ч.}$
- Электроды с кислыми и рутиловыми покрытиями:  
 $170 \dots 200^{\circ}\text{C} \approx 1,5\text{ч.}$
- Электроды с целлюлозными покрытиями:  
 $110 \pm 5^{\circ}\text{C} \approx 1\text{ч.}$

**После прокалки электроды использовать в течение 5 суток, флюсы – 15 суток.**

**При хранении в сушильных шкафах при  $t \approx 135\dots 150^{\circ}$   
Срок хранения не ограничен.**


**Прокалка – не более 2-х раз!**



# Защитные газы

Для защиты дуги при электросварке применяют газы:

Газ	Окраска баллона	Цвет надписи	Цвет полосы
Аргон	Серая	Зеленый	Зеленый
Гелий	Коричневая	Белый	-
Азот	Черная	Желтая	Коричневый
Двуокись углерода	Черная	Желтая	-
Кислород	Голубая	Черный	-
Водород	Темно-зеленая	Красный	-



- Защитные газы хранят и перевозят в баллонах емкостью 40...50 литров при давлении 15 МПа, а жидкую углекислоту - до 6 МПа.
- На сварочных предприятиях применяют танки-газификаторы СО<sub>2</sub>, О<sub>2</sub>, Ar

## Газовые смеси для дуговой сварки сталей

Смесь	Рекомендуемые толщины, мм	Состав
<i>Для сварки углеродистых сталей</i>		
Аргомикс – Л	1÷4	82 % Ar + 18 % CO <sub>2</sub>
Аргомикс – У	4÷12	86 % Ar + 12 % CO <sub>2</sub> + 2 % O <sub>2</sub>
Аргомикс – Т	11÷15 и более	93 % Ar + 5 % CO <sub>2</sub> + 2 % O <sub>2</sub>
<i>Для сварки нержавеющих сталей</i>		
Легимикс – Л	1÷8	13,5 % Ar + 1,5 % CO <sub>2</sub> + 85 % He
Легимикс – У	4÷10	43 % Ar + 2 % CO <sub>2</sub> + 55 % He
Легимикс – Т	8÷15 и более	60 % Ar + 2 % CO <sub>2</sub> + 38 % He

Л – легкая, У – универсальная, Т – тяжелая

АРГОН по ГОСТ 10157-79	Состав	Высший сорт	Первый сорт
	Ar, % ≥	99,993	99,987
	O, % ≤	0,0007	0,002
	N, % ≤	0,005	0,01

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ по ГОСТ 8050-85	Состав	Высший сорт	Первый сорт
	CO <sub>2</sub> , % ≥	99,8	99,5
	Водяные пары при 200С, г/см <sup>3</sup> ≤	0,037	0,184

КИСЛОРОД по ГОСТ 5583-78	Состав	Высший сорт	Первый сорт
	O, % ≥	99,7	99,5
	H, % ≤	0,3	0,5
	Водяные пары при 200С, г/см <sup>3</sup> ≤	0,05	0,07

# Защитные газовые смеси и их применение


## Защитная смесь

Марка	Состав	Свариваемый материал	Рекомендуемая толщина
Аргомикс-Л	93 % Ar, 5 % CO <sub>2</sub> , 2 % O <sub>2</sub>	Углеродистая сталь	1 - 4
Аргомикс-У	86 % Ar, 12 % CO <sub>2</sub> , 2 % O <sub>2</sub>		4 - 12
Аргомикс-Т	82 % Ar, 18 % CO <sub>2</sub>		11 - >16
Легимикс-Л	13.5 % Ar, 1.5 %, 85 % He	Нержавеющие стали	1 - 8
Легимикс-У	43 % Ar, 2 % CO <sub>2</sub> , 55 % He		4 - 10
Легимикс-Т	60 % Ar, 2 % CO <sub>2</sub> , 38 % He		8 - >15
Алюмикс-Л	70 % Ar, 30 % He	Алюминиевые сплавы	1 - 7
Алюмикс-У	50 % Ar, 50 % He		4 - 18
Алюмикс-Л	25 % Ar, 75 % He		7 - >20

Применение защитных смесей позволяет:  
повысить тепловую мощность и устойчивость дуги,  
снизить потенциал окисления,  
уменьшить расход проволоки,  
повысить скорость сварки,  
улучшить внешний вид и формирование швов,  
снизить уровень дефектности швов.


# Маркировка кислородного баллона

- 1- заводской номер баллона
- 2 – масса, кг
- 3 – месяц и год следующего испытания
- 4 – пробное гидравлическое давление, кгс /см<sup>2</sup>
- 5 – клеймо завода
- 6 – вместимость, дм<sup>3</sup>
- 7 – установленное рабочее давление, кгс /см<sup>2</sup>
- 8 – месяц и год изготовления (испытания)
- 9 – товарный знак предприятия-изготовителя



## НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАЛЯХ

Напряжение,  $\sigma$  Н/мм<sup>2</sup>



Разрывная машина F 100 для комбинированных испытаний на растяжение/изгиб мощностью 1000 кН



F 100/EV - F 030/E