

Техника безопасности при работе с долотом

До начала работы

1. Надеть спец. одежду.



Халат




Берет

Нарукавник

Фартук

До начала работы

2. Проверить заточку, ручку, кольцо.




До начала работы

3. Переносить лезвием вниз или с заготовкой



Во время работы

1. Заготовку зажать надёжно



Во время работы

2. Во время работы не отвлекаться





Во время работы

3. Руку держать на ручке, во второй руке киянок



Во время работы

4. При долбление фаска должна смотреть всегда во внутрь



Во время работы

5. Передовать инструмент только через стол



После окончания работы

1. Положить долото и киянок в шкаф

