Графическая работа № 3

«Рабочий чертеж детали»

Цель:


 Научиться выполнять рабочий чертеж детали




2 Выполнить изображения на чертеже2.1 Наметить положение изображений




2.2 Провести осевую линию




2.3 Выполнить первую ступень вала по заданным размерам в тонких линиях




2.4 Достроить вторую и третью ступени вала:




2.5 Выполнить фаски




2.6 Выполнить контур шпоночного паза в тонких линиях




2.7 Выполнить скругления шпоночного паза




2.8 Убрать вспомогательные линии построения




2. 9 Обвести контуры детали основной линией




2.10 Выполнить сечение заштриховать его



3 Нанести размеры





4 Нанести обозначение секущих плоскостей и подписать сечение




5 Нанести знаки


шорохоратости







6 Оформить основную надпись 6.1 Расчертить основную надпись



6.2 Заполнить основную надпись

	*		S 50		M4.xx.xx.xx.03.00			
						/lum.	Масса	Масштаб
Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата			MATERIAL S	
Разраб.		Иванов И.			Впл	U	1.2	1:1
Пров.		Окунева О.Л.	St. 30 72 53		Dun		2	15 Table 1
Т.контр.		8	a 90			Лист Листов 1		10B 1
etografia					C / F FOCT 40F0 0043	БПОУ ВО "ЧМК"		
Н.контр.			8		Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			
Утв.			8 89	(a) (b)		Группа ххх		

Шифры профессий:

- **15.01.05** –Сварщик
- **15.01.25** Станочник
- **22.01.03** Машинист крана металлургического производства
- **23.01.03** Автомеханик
- 23 01 00 Mallillion Dokomomilea

MY.xx.xx.xx.03.00

Шифр профессии графической

Номер

работы

Группа ххх

Номер группы

