

Металлургия и экологические проблемы

Проблемы которые вызывает металлургическая промышленность




ПРИНЦИПЫ БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

- ✘ Системный подход
- ✘ Комплексное использование ресурсов
- ✘ Цикличность материальных потоков
- ✘ Ограничение воздействия на окружающую среду
- ✘ Рациональная организация



РЫНОК.

Вклад различных производств в подъем сельского хозяйства
(Объемы выбросов SO_2 различными отраслями)



Объем внедрения в
России ~100 млрд.\$

~3000 установок электронно-
лучевой очистки

Безотходные технологии

- обогащение руд

- рациональная полнота извлечения основных и сопутствующих элементов

- утилизация отходов производства без нанесения вреда окружающей среде.

