

STARIA(US4)/Неисправность датчика EGTS T3

No.	Vehicle information																																																													
1.	<p data-bbox="78 221 318 249">I. Жалоба клиента</p> <p data-bbox="78 285 547 314">1. Подробное описание симптома :</p> <p data-bbox="78 349 1210 406">Зажигается и моргает лампа неисправности ДВС. Мотор иногда глохнет. Отсутствует достаточная мощность ДВС. Постоянно фиксируется код отказа P054500</p> <p data-bbox="78 442 484 471">II. Информация о автомобиле</p> <p data-bbox="78 506 458 535">2. VIN: КМНУD811DNU008629</p> <p data-bbox="78 571 522 599">3. Дата производства: 2021-05-29</p> <p data-bbox="78 635 305 664">4. Дата продажи:</p> <p data-bbox="78 699 343 728">5. Пробег: 61206 км.</p> <p data-bbox="78 763 675 792">6. ДВС/Трансмиссия: 2.2 TCI/8 SPEED AT 4WD</p> <p data-bbox="78 828 611 856">7. Campaign No. наличие и выполнение:</p> <p data-bbox="1319 178 1630 207">8. История ТО и ремонтов</p> <table border="1" data-bbox="1337 257 2471 935"><thead><tr><th data-bbox="1337 257 1388 335">№</th><th data-bbox="1388 257 1516 335">Дата</th><th data-bbox="1516 257 1617 335">Пробег, км</th><th data-bbox="1617 257 2204 335">Описание ремонта: причина, замененная деталь, статус</th><th data-bbox="2204 257 2471 335">Дилер</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1337 949 1796 978">III. Информация о Авторе запроса</p> <p data-bbox="1337 1021 1605 1049">9. Контактные данные</p> <table border="1" data-bbox="1337 1128 2471 1299"><tbody><tr><td data-bbox="1337 1128 1617 1163">ФИО/должность</td><td data-bbox="1617 1128 2471 1163">Демидов Алексей / технический эксперт</td></tr><tr><td data-bbox="1337 1163 1617 1206">Дилер</td><td data-bbox="1617 1163 2471 1206">АНТ-2000/00278, г Барнаул</td></tr><tr><td data-bbox="1337 1206 1617 1299">Контактные данные</td><td data-bbox="1617 1206 2471 1299">AVDemidov@hyundai-ant22.ru +7905986488 656057, Г. Барнаул, Павловский тракт 251д.</td></tr></tbody></table>	№	Дата	Пробег, км	Описание ремонта: причина, замененная деталь, статус	Дилер	1.					2.					3.					4.					5.					6.					7.					8.					9.					10.					ФИО/должность	Демидов Алексей / технический эксперт	Дилер	АНТ-2000/00278, г Барнаул	Контактные данные	AVDemidov@hyundai-ant22.ru +7905986488 656057, Г. Барнаул, Павловский тракт 251д.
№	Дата	Пробег, км	Описание ремонта: причина, замененная деталь, статус	Дилер																																																										
1.																																																														
2.																																																														
3.																																																														
4.																																																														
5.																																																														
6.																																																														
7.																																																														
8.																																																														
9.																																																														
10.																																																														
ФИО/должность	Демидов Алексей / технический эксперт																																																													
Дилер	АНТ-2000/00278, г Барнаул																																																													
Контактные данные	AVDemidov@hyundai-ant22.ru +7905986488 656057, Г. Барнаул, Павловский тракт 251д.																																																													

STARIA(US4)/Неисправность датчика EGTS T3

№	Cause/Status/Technical information			
2.	IV. Сводная информация по данной симптоматике	17. Результаты проведенных работ в хронологическом порядке		
	10. Количество обращений/жалоб: 2			
	11. TSB/SI №: нет			
	12. Dealer Hot Line №: 2190863			
	13. Предполагаемая причина: Датчик EGTS T3			
	14. Предполагаемая деталь-виновник: Датчик EGTS T3			
	15. Предполагаемый метод устранения: Замена датчика EGTS T3			
V. Условия воспроизведения и результаты диагностики/ремонта				
16. Детальное описание неисправности: Зажигается и моргает лампа неисправности ДВС. Мотор иногда глохнет. Отсутствует достаточная мощность ДВС. Постоянно фиксируется код отказа P054500				
	№	Описание	Результат	Референс. знач.
	1.	Осмотр и поиск неисправности.	Требуется замена кнопок на блоке стеклоподъемников водительской двери	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			

STARIA(US4)/Неисправность датчика EGTS T3

№

Question/Photos and description

VI. Запрос технической информации

18. Вопросы дилера:


Необходима информация о месте расположения датчика EGTS T3 и остальных датчиков EGTS так как автомобиль EURO 6 и схемы в руководстве по ремонту не совпадают с а/м. На горячей линии есть аналогичный запрос 2190863

VII. Фото/видео материалы

3



Внешний вид а/м



VIN

STARIA(US4)/Неисправность датчика EGTS T3

No.

Photos and description

4



Показания одометра



Фото подкапотного пространства

STARIA(US4)/Неисправность датчика EGTS T3

No.

Photos and description

4



Фото подкапотного пространства

STARIA(US4)/Неисправность датчика EGTS T3

No.

Photos and description

4



Фото подкапотного пространства

STARIA(US4)/Неисправность датчика EGTS T3

No.

Photos and description

4



Фото подкапотного пространства

STARIA(US4)/Неисправность датчика EGTS T3

No.

Photos and description

4



Фото подкапотного пространства