
Технологическая оснастка ОК

Турбулизатор Скребок Центратор (фонарь) Упорное кольцо-Обратный клапан-Заливочный (башмачный) патрубок, Башмак (башмачная пробка и кольцо)


Балаба В.И.


28



Башмак

Служит для предохранения низа ОК от смятия и для направления ее по стволу скважины в процессе спуска.
















Обратный клапан



Предназначен для:

- предотвращения движения цементного раствора в колонну после его продавки;
- посадки разделительных пробок в процессе закачивания цементного раствора в колонну;
- обеспечения самозаполнения ОК промывочной жидкостью (клапаны типа ЦКОД).

Устанавливают в нижней части ОК на одну-две трубы выше башмака.

Обратный клапан ЦКОД





Центратор





Служит для центрирования ОК в скважине.

Способствует качественному цементированию, более полному замещению цементным раствором жидкости, находившейся в затрубном пространстве.

Последствия неправильного центрирования




Рис. 1.8. Последствия неправильного цементирования







ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА ОБСАДНЫХ КОЛОНН




Роликовые центраторы



Виды центраторов:


- -Пружинные
- -Жесткие
- -Роликовые

Полимерные центраторы MATRIX для монтажа труб в скважинах






Турбулизатор





Предназначен для турбулизации потока в затрубном пространстве при спуске и цементировании ОК, для более качественного замещения бурового раствора цементным.

Скребок





Служит для удаления фильтрационной корки со стенок скважины и повышения надежности сцепления цементного камня со стенками скважины.


УМЦ – устройство манжетного цементирования




Служит для создания над манжетой уплотненного цементного раствора и камня за счет седиментации на манжету цементных частиц из цементного раствора и предупреждения миграции высоконапорной воды по заколонному цементному раствору.

цементировочные









Стоп-кольцо (упорное кольцо)



Служит для посадки цементировочной пробки в процессе цементирования ОК. Устанавливают на 20–30 м выше башмака.

Цементировочная головка

Назначение:

- закачка технологических жидкостей в ОК;
- удержание цементировочной пробки;
- контроль давления закачки.

