

Сбор и подготовка нефти на промыслах

Добываемая нефть содержит растворённые газы, воду, соли.

Нефть подготавливается на промыслах: сепарируется в 2-3 ступени (последовательное снижение давления с отделением попутных газов), обезвоживается с разрушением эмульсий, отстаивается от механических примесей.

Газы после сепарации направляются на ГПЗ, которые являются ценным сырьём для нефтехимии, т.к. содержат углеводороды ${\rm C_2\text{-}C_5}$.


После сепарации в нефти ещё остаётся до 4 % растворённых газов.

При обезвоживании происходит разрушение (дестабилизация) нефтяных эмульсий, образовавшихся при контакте нефти с водой, закачиваемой в пласт через нагнетательные скважины.

При обессоливании обезвоженную нефть смешивают с пресной водой, создавая искусственную эмульсию с низкой солёностью, которую затем разрушают. Воду снова закачивают в пласт для поддержания пластового давления и вытеснения нефти.

Стабилизацию нефти на промыслах осуществляют для удаления лёгких углеводородов, чтобы предотвратить образование в трубопроводах газовых пробок, затрудняющих перекачивание нефти.

Принципиальная схема двухколонной установки стабилизации нефти



К-1, *К-2* – колонны стабилизации;

C-1, *C-2* – сепараторы;

I – нестабильная нефть;

II – сухой газ C_1 - C_2 ;

III – жирный газ C_3 - C_4 ;

IV – стабильный газовый бензин;

V - стабильная нефть



Нестабильная нефть *I* с промыслов нагревается в теплообменнике до 60°С и подаётся на верх первой стабилизационной колонны *K-1*.

В *К-1* поддерживается избыточное давление 0,2-0,4 МПа с целью лучшей конденсации паров бензина водой.

С низа колонны *К-1* выводится стабильная нефть, которая далее транспортируется на НПЗ.

Лёгкие фракции нефти с верха колонны *К-1* подают в сепаратор *С-1* с верху которого выводят сухой газ *II*, состоящий из С₁-С₂, а с низу – сконденсированный бензин, который после нагрева в теплообменнике направляют в стабилизационную колонну *К-2*.

Давление в K-2 поддерживают 1,3-1,5 МПа для конденсации жирного газа, состоящего из C_3-C_4 .

С верха *К-2* выводят газ, который отделяют в сепараторе *C-2* от конденсата – сжиженного газа и сухого газа.

Сжиженный газ транспортируют на ГПЗ, а стабильный газовый бензин с низа *К-2* смешивают со стабилизированной нефтью и направляют на НПЗ.

Классификация и требования к качеству подготовленных на промыслах нефтей по ГОСТ Р 51858–2002

Показатель	Класс	Тип	Группа			В		
			1	2	3	1		
Массовая доля серы, %: до 0,6 — малосернистая 0,6-1,80 — сернистая 1,80-3,50 — высокосернистая более 3,50 — особо высокосернистая	1 2 3							
Плотность при 20 °C, кг/г до 830 — особо легкая 830,1-850,0 — легкая 850,1-870,0 — средняя 870,1-895,0 — тяжелая более 895,0 — битуминоз		0 (0 ₃) 1 (1 ₃) 2 (2 ₃) 3 (3 ₃) 4 (4 ₃)						
Массовая доля воды, %, не более Концентрация хлористых солей, мг/дм ³ , не более Содержание механических примесей, % мас., не более Давление насыщенных паров: кПа 66,			0,5 100 0,05 66,7 500	0,5 300 0,05 66,7 500	1,0 900 0,05 66,7 500			
Массовая доля, %, не более: сероводорода метил- и этилмеркаптанов						20 40	50	

В товарной нефти, направляемой на НПЗ, содержание воды не должно превышать 0,5 % мас., мех. примесей не более 0,05 % мас., хлористых солей от 100 до 900 мг/л в зависимости от группы нефти, отражающей качество промысловой подготовки.

Промысловую нефть на НПЗ подвергают вторичной более глубокой очистке до содержания солей менее 5 мг/л и воды менее 0,1 % мас.

При снижении содержания хлоридов до 5 мг/л из нефти полностью удаляются такие металлы, как железо, кальций, магний, натрий, а содержание ванадия снижается в 2 раза. Эти примеси способствуют образованию стойких нефтяных эмульсий.

Чистая нефть, не содержащая солей металлов, и пресная вода при отстаивании легко расслаиваются.

Обессоливание нефтей на НПЗ. Установка ЭЛОУ

Эмульсии представляют собой дисперсные системы из двух взаимно нерастворимых жидкостей, в которых одна диспергирована в другой в виде мельчайших капель (глобул).

Жидкость, в которой распределены глобулы – дисперсионная среда, диспергированная жидкость – дисперсная фаза.

Различают два вида нефтяных эмульсий:

- ♦ нефть в воде гидрофильная (нефтяные капли образуют дисперсную фазу внутри водной среды);
- ◆ вода в нефти гидрофобная (капли воды образуют дисперсную фазу в нефти).

Существуют химические методы разрушения эмульсий с применением деэмульгаторов – синтетических ПАВ, растворяющих адсорбционную бронирующую плёнку на поверхности раздела «нефть-вода».

Образовавшиеся нестойкие эмульсии легко коалесцируют в крупные глобулы воды и осаждаются из дисперсионной среды (нефти).

Однако химический метод разрушения эмульсий не обеспечивает требуемую глубину обезвоживания и обессоливания.

Вредное воздействие хлористых солей и сероводорода на переработку нефти

$$MgCl_2 + H_2O \rightarrow MgOHCl + HCl$$

 $MgCl_2 + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + 2HCl$

Fe +
$$H_2S \rightarrow FeS + H_2$$

FeS + 2HCl \rightarrow FeCl₂ + H_2S

При переработке сернистых нефтей образуется сероводород, который в сочетании с хлористым водородом является причиной сильной коррозии аппаратуры.

Хлористое железо переходит в водный раствор, а выделяющийся сероводород вновь реагирует с железом.

При совместном присутствии в нефтях хлоридов металлов и сероводорода во влажной среде происходит взаимно инициируемая цепная реакция разъедания металла.

В промышленности процесс обезвоживания и обессоливания осуществляют на установках ЭЛОУ (электрообессоливающая установка).

Здесь применяются одновременно методы химической, электрической, тепловой и механической обработки нефтяных эмульсий с разрушением сольватной оболочки, созданием благоприятных условий для коалесценции и укрупнению капель с осаждением глобул воды.

На установке ЭЛОУ в электродегидраторе предварительно подогретая нефть пропускается через электрическое поле переменной частоты и высокого напряжения 15-44 кВ при частоте смены полярности электродов 50 раз в секунду.

В результате индукции электрического поля диспергированные капли воды поляризуются, вытягиваются, сталкиваются друг с другом и укрупняются.

Под действием силы тяжести глобулы осаждаются с образованием водного слоя.

Устройство горизонтального электродегидратора




Рис. 6.11. Горизонтальный электродегидратор:

1— штуцер ввода сырья; 2— нижний распределитель; 3— нижний электрод; 4— верхний электрод; 5— верхний сборник обессоленной нефти; 6— штуцер ввода обессоленной нефти; 7— штуцер проходного изолятора; 8— подвесной изолятор; 9— дренажный коллектор; 10— штуцер ввода соленой воды

Нефтяная эмульсия поступает в аппарат через распределитель-маточник в нижней части аппарата. Нефть движется вверх через слой отстоявшейся воды, через зону слабого электрического поля - между нижним электродом и зеркалом воды, через зону сильного электрического поля между двумя электродами, через зону верхнего электрода и маточником сбора обессоленной нефти. Остаточное содержание солей в нефти 3-5 мг/л. Расход деэмульгатора 5-10 г/т нефти.

Атмосферная перегонка нефти

Установки первичной перегонки нефти предназначены для разделения нефти на фракции и последующей переработки или использования их в качестве компонентов товарных нефтепродуктов.

Они являются основой НПЗ. На них вырабатываются компоненты моторных топлив, смазочных масел, сырьё для вторичных процессов и для нефтехимического синтеза.

Перегонка нефти осуществляется в атмосферных трубчатках (AT), вакуумных трубчатках (BT) или атмосферно-вакуумных трубчатках (ABT).

Установки именуются по варианту переработки нефти, по направлению использования фракций: топливные, масляные или топливно-масляные.

На установках АТ осуществляют неглубокую перегонку нефти с получением топливных (бензиновых, керосиновых, дизельных) фракций и мазута.

Установки ВТ предназначены для перегонки мазута с получением широкой газойлевой фракции, масляных фракций и гудрона, которые используют в качестве сырья процессов вторичной переработки нефти с получением дополнительного количества светлых фракций, смазочных масел, кокса, битума.

Современные процессы первичной перегонки нефти являются комбинированными с установками ЭЛОУ (ЭЛОУ-АВТ).

Перегонка нефти на АТ осуществляется различными способами:

- однократное испарение в одной ректификационной колонне;
- ◆ двукратное испарение в двух последовательно расположенных колоннах.

По схеме однократного испарения нефть после ЭЛОУ нагревается в печи и затем подаётся в ректификационную колонну, где происходит однократное её испарение и разделение на фракции.

Схема однократного испарения нефти





Схема двукратного испарения нефти

При большом содержании в нефти растворённого газа и низкокипящих фракций нефть разгоняется по схеме двукратного испарения в двух колоннах.

Из-за высокого содержания газа в нефти во всех аппаратах создаётся повышенное давление, возрастает нагрузка на печи и ректификационные колонны.

Принципиальная схема блока атмосферной перегонки нефти установки ЭЛОУ-АВТ



1 – отбензинивающая колонна;

2 – атмосферная колонна;

3 - стриппинг-секции;

I – нефть с ЭЛОУ;

II – лёгкий бензин;

III – тяжёлый бензин;

IV - фракция 180-220°C;

V – фракция 220-280°С;

VI – фракция 280-350°С;

VII – мазут;

VIII – газ;

IX – водяной пар

Сырая нефть после ЭЛОУ нагревается в теплообменнике и поступает в первую отбензинивающую колонну 1, с верха отбирается лёгкая фракция бензина н.к.-85°С, с низу полуотбензиненная нефть. Отбирается 50-60 % бензина от потенциала.

- ❖ Колонна 1 выполняет функцию стабилизатора, снижает нагрузку на сырьевой насос и на печи. Обеспечивает стабильную работу основной ректификационной колонны.
- ❖ Полуотбензиненная нефть нагревается в трубчатой печи до 350°С и подаётся в основную колонну 2 с боковыми отпарными секциями для выделения топливных фракций.


- ◆ Часть нагретой в печи нефти возвращается в колонну 1 в виде горячей струи для получения дополнительного количества тепла.
- **♦** С верха колонны 2 отбирают тяжёлый бензин, с сбоку через отпарные колонны 3 (стриппинг-секции) выводят топливные фракции 180-220°C, 220-280°C, 280-350°C.
- ❖ На верх атмосферной колонны 2 в качестве острого орошения подаётся верхний дистиллят, по высоте колонны отбирается несколько промежуточных боковых погонов, часть которых после охлаждения возвращают в виде циркуляционных орошений.
- ❖ В нижние части атмосферной и отпарных колонн подаётся перегретый водяной пар для отпарки легкокипящих фракций. С низа колонны 2 выводят мазут, который направляют в блок вакуумной перегонки.

Вакуумная перегонка мазута

Цель вакуумной перегонки мазута – получение вакуумного газойля состава 350-500 °C, используемого как сырьё установок каталитического крекинга и гидрокрекинга. Выход широкой фракции составляет 40-60 % от мазута.

Конструкция вакуумной колонны отличается суженной нижней отгонной частью, что способствует увеличению скорости движения газовой фазы и сокращению времени пребывания остатка в колонне во избежание его деструкции под действием высоких температур. Из-за больших потоков паров диаметр вакуумной колонны больше диаметра атмосферной.

При перегонке мазута по топливному варианту используют схему однократного испарения с применением одной сложной ректификационной колонны с выводом дистиллятных фракций через отпарные колонны или без них. При использовании отпарных колонн по высоте основной вакуумной колонны организуют несколько циркуляционных орошений.



1 – вакуумная колонна;

2 – вакуумная печь;

3 – пароэжекторный вакуумный насос;

I – мазут;

II – лёгкий вакуумный газойль;

III – вакуумный газойль;

IV – затемнённая фракция;

V — гудрон;

VI – водяной пар;

VII – газы разложения;

VIII – конденсат (вода и нефтепродукт)

- Мазут с блока АТ нагревается в печи и поступает в вакуумную колонну 1.
 Вакуум создается пароэжекторными вакуумными насосами 5-10 мм рт. ст.
- В низ отгонной части колонны 1 вводится водяной пар в количестве 1-7 % на мазут.
- Верхний боковой погон фракция лёгкого вакуумного газойля (соляр). Часть её после охлаждения возвращается на верх колонны – верхнее циркуляционное орошение.
- Второй боковой погон широкая газойлевая фракция. Часть её после охлаждения используется как среднее циркуляционное орошение, балансовый избыток выводят с установки.

- С нижней тарелки концентрационной части колонны 1 выводят затемнённую фракцию, часть которой используется как нижнее циркуляционное орошение, балансовый избыток выводят с установки.
- С низа вакуумной колонны отбирают гудрон, часть гудрона возвращают в низ колонны в качестве квенчига, а остальная часть направляется на дальнейшую переработку.

Квенчинг (квенч) в нефтепереработке – это технологический метод, который даёт возможность быстро прекратить крекинговую реакцию с помощью подачи холодного сырья или охлажденного нефтепродукта в горячие крекинговые продукты.

