



## Инвертор сварочный IW-160/7.1ATL

Диапазон рабочего напряжения сети, (В)	160-26
Сварочный ток <b>ММА</b> max/min (A)	160/10
Сварочный ток <b>TIG LIFT</b> max/min (A)	165/10
Сварочный ток ММА при 160В, (А)	130
Сварочный ток <b>тіб LіFT</b> при 160В, (А)	135
Номинальное рабочее напряжение, ММА (Е	3) 26,4
Номинальное рабочее напряжение <b>TIG LIFT</b> ,	(B) <b>16,4</b>
Номинальное напряжение в режиме <b>VRD</b> , (В	) 10
Максимальный эффективный ток питания, (	(A) <b>24</b>
КПД, (%)/Фактор мощности	85/0,7
ПН (40°С), (%)	40
Диаметр электрода <b>ММА</b> , (мм)	1,6-4,0
Диаметр электрода <b>тіб</b> , (мм)	1-2,5
Вес, (кг) 4,04	



290/120/195

Габариты, Д/Ш/В (мм)



## Дополнительные функции

- 1. Зажигания дуги (**HOT START**)
- 2. Предотвращения прилипания электрода (**ANTI STICK**)
- 3. Форсирования дуги (**ARC FORCE**)
- 4. Понижения напряжения холостого хода (**VRD**)
- 5. TIG LIFT





## Инвертор сварочный IW-160/7.1ATL

## Комплектация

- 1. Сварочный инвертор с ремнем для переноски и кабелем питания
- 2. Электрододержатель с кабелем 1,6 м
- 3. Клемма заземления с кабелем 1,2 м
- 4. Молоток-щетка
- 5. Лицевой щиток
- 6. Руководство по эксплуатации

