# Лакокрасочные и оклеечные материалы

## Лакокрасочные материалы

- Вязкие жидкости (порошки), которые после нанесения превращаются в твердую пленку на поверхности окрашиваемого материала.
- Эта пленка называется лакокрасочным покрытием
- Применяются не только в декоративных, но и в защитных целях (покрытие паркета лаком)
- Содержат пленкообразующее вещество, пигменты, наполнители, растворители или разбавители.

#### Пленкообразующие (связующие) вещества

- Растительные клеи (крахмал). Пленки не водостойкие и не устойчивые к трению
- Животные клеи
  - глютиновые (костный, желатиновый). Не водостойки, склонны к загниванию.
  - казеиновые (на основе снятого молока). Высокая атмосферостойкость и адгезия.
- Смолы природные канифоль, янтарь. Применяют для производства высококачественных лаков.
- Водорастворимые целлюлозы

   (метилцеллюлоза МЦ, карбоксиметилцелюлоза КМЦ).
   Применяют для внутренних работ.

### Пленкообразующие (связующие) вещества

- Олифы (масла) материалы на основе жидких растительных масел или алкидных (глифталевых или пентафталевых) полимеров.
- Синтетические полимерные связующие эпоксидные, полиэфирные, полиуретановые, перхлорвиниловые, полиакрилаты. Получают высококачественные краски разнообразного назначения.
- Водные дисперсии полимеров мельчайшие частицы полимера, взвешенные в воде.
   Поливинилацетат (ПВА), латексы каучуков.

# Растворители (разбавители)

- Растворители летучие жидкости, образующие со связующими истинные растворы.
- Разбавители жидкости, образующие с красочным составом устойчивые смеси.
- Характеризуются высокой скоростью испарения и инертностью к компонентам красочного состава.
- Токсичны. По степени увеличения токсичности: скипидар, уайт-спирит, этилацетат, ацетон, бензол, толуол, ксилол, дихлорэтан.

#### Пигменты и наполнители

- Пигментами называют окрашенные химические соединения, нерастворимые в воде, пленкообразующих веществах и органических растворителях, способные смешиваться с жидким связующим с образованием красочных составов.
- Качество пигментов характеризуется:
  - укрывистостью
  - красящей способностью
  - маслоемкостью
  - свето- и атмосферостойкостью
- Наполнителями называют порошки, вводимые в состав красок с целью уменьшения расхода пигменов. Мел, каолин, асбест, тальк, барит, слюда.

- Водные красочные составы:
  - Известковые для покраски кирпичных стен и штукатурок
  - Цементные для отделки фасадов
  - Силикатные (на основе жидкого стекла) для отделки фасадов
  - Водно-клеевые (на основе животного клея) для внутренних работ
  - Казеиновые для окраски внутренних и наружных стен
  - Водоэмульсионные (воднодисперсионные, латексные, эмульсионные)

Масляные краски – красочные суспензии пигментов и наполнителей в олифе. Могут быть густотертыми и готовыми к употреблению. Густотертые перед использованием разводят олифой до рабочего состояния. Применяют для защиты стальных и деревянных конструкций от

коррозии и увлажнения.



 Лаки – растворы смол, битумов, дегтей, нитроцеллюлозы и других пленкообразующих веществ в летучих растворителях. В качестве растворителей используют скипидар, различные спирты и эфиры. Растворы смол и битумов в натуральных олифах называют масляными лаками.









• Эмалевые краски получают растиранием пигментов на различных лаках. После высыхания они имеют блестящую пленку. По виду связующего бывают масляные, нитроэмали, глифталевые, перхлорвиниловые. Применяют для внутренних работ.












Обои — отделочный материал для внутренних стен и иногда потолков, обычно выпускается в виде рулонов.





История обоев началась в Китае 200 лет назад до нашей эры.

В XVII-XVIII вв. были популярны так называемые фальшивые шелка - бумажные обои, практически неотличимые от тканей. Такими обоями были украшены Лувр и замок кардинала де Ришелье.





# <u>Бумажные</u>



Бумажные обои бывают двух видов – грунтованные и негрунтованные Грунтованные обои покрывают краской-грунтом, на который нанесен рисунок.

Негрунтованные обои имеют рисунок, нанесенный водной клеевой краской на белую или цветную бумагу.



#### Виниловые обои

(тесненные) получают путем теснения (выдавливания) рисунка на плотной бумаге или флизелине, пропитанной специальным составом.






#### Флизелиновые обои

Для основы вместо бумаги используется флизелин — материал из целлюлозы и тканевого волокна





Большое достоинство виниловых обоев на флизелиновой основе - их можно использовать в новостройках, где стены со временем могут дать усадку, такие обои не потрескаются.

Фотообом - вид обоев с нанесенным рисунком или фотографией. Применяется для оформления


стен и иногда потолков.





Самоклеющиеся обои представляют собой обычные обои из бумаги, винила и других материалов, на которые уже нанесен клей и защитная пленка.





Жидкие обои — это смесь, которая состоит из различных естественных волокон, таких как шелк, целлюлоза, хлопок, минеральных добавок и связующего вещества.

Преимущество: жидкие обои скрывают небольшие трещины и дефекты, заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеют швов.







Текстильные обои представляют собой бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон

Текстильные обои обладают повышенными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами и имеют достаточную износостойкость.



Обои -циновки создаются с использованием натуральных волокон: джут, солома, расщепленный бамбук, водоросли, тростник. Обои-циновки наклеивают на специальную рисовую бумагу или папирус.





Пробковые обои являются экологически чистым материалом, износоустойчивы, не электризуются и не притягивают пыль, что очень важно для жилых помещений. А также обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

#### Пробковые обои

представляют собой листы из измельченной и спрессованной коры пробкового дуба, покрытые декоративным пробоковым шпоном.



Стеклообои это декоративное настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолокна. Исходным материалом является специальное стекло, из которого при температуре 1200 С тянутся волокна, из них формируется пряжа различных видов и толщины, а затем ткется материал.

