Лекция №14.

Раздел 6. Материалы квантовой и оптоэлектроники


Тема: Материалы для лазеров.

Электрооптические и нелинейно-оптические материалы

- 1. Основные материалы лазеров и мазеров
- 2. Люминесценция. Люминофоры
- 3. Жидкие кристаллы, стекловолокнистые структуры

#### Мазеры. Лазеры

- *Maser* Microwave Amplification by Stimulated Emission of radiation.
- *Laser* Light Amplification by Stimulated Emission of radiation. *Усиление света вынужденным* излучением
- Лазер источник оптического когерентного излучения, характеризующегося высокой направленностью и большой плотностью энергии




**Резонансное** поглощение

**Спонтанное** излучение

**Стимулированное** излучение

- Спонтанное излучение происходит при самопроизвольном переходе возбужденного электрона с более высокого энергетического уровня 2 на более низкий основной уровень 1.
- Стимулированное (индуцированное) излучение возбужденного атома происходит под воздействием фотона, поглощенного атомом извне, например, спонтанно излученного соседним атомом. При этом испускаются одновременно два фотона с одинаковыми частотами.

## Схема энергетических уровней квантовых генераторов




### Классификация лазеров


- По типу активной среды:
- - жидкостные
- -газовые;
- -твердотельные;
- По длине волны:
- -рентгеновские;
- -ультрафиолетовые;
- -видимого диапазона;
- -ближнего и дальнего ИК-диапазонов


## Лазер состоит:

- 1. активная среда рабочее тело;
- 2. оптический резонатор;
- 3. система оптической накачки.



## Лазер на квантовых точках





Лазер с *Fabry Perrot* резонатором

Лазер с вертикальным резонатором

# **Требования к кристаллической или стеклообразной основе**

- 1.неактивированная матрица должна быть оптически прозрачной;
- 2. высокая теплопроводность вещества основы;
- 3. оптическая однородность матрицы;
- 4. высокая нагревостойкость и механическая прочность материала основы;
- 5. устойчивость матрицы к воздействию УФ-излучения ламп-накачки;
- 6. возможность введения активатора в кристаллическую решетку матрицы.

#### Материалы для твердотельных лазеров

- Высокотемпературные монокристаллы оксидов II, III, IV групп ( $\mathbf{ZnO}, \mathbf{TiO}_2, \mathbf{SiO}_2$ )
- Вольфраматы, молибдаты, ниобаты, монокристаллы фторидов элементов II, III, IV групп ( $CaF_2$ ,  $BaF_2$ ,  $LaF_2$ ,  $MnF_2$ ) рубин, гранат, флюорит.
- Стекла на основе кислородных соединений или фторидов.

## Активные диэлектрики для лазеров

Основа	Активатор	Длина волны	Порог
		излучения, мкм	возбуждения, Вт
Рубин	Cr <sup>3+</sup>	0,7	850
$Al_2O_3+0.05\%Cr_2O_3$			
Гранат $\mathbf{Y_3Al_5O_{12}}$	Nd <sup>3+</sup>	1,06	730
Флюорит <b>СаF</b> <sub>2</sub>	$U^{3+}$	2,61	250
Вольфрамат кальция <b>CaWO</b> <sub>4</sub>	Nd <sup>3+</sup>	1,06	1200
Фторид марганца	Ni <sup>2+</sup>	1,93	-
MnF <sub>2</sub>			Импульс.режим
Стекло	Nd <sup>3+</sup>	1,06	-
$Na_2O \cdot B_2O_3 \cdot 2SiO_2$			Импульс.режим


#### Полупроводниковые лазеры и светодиоды


- Для возбуждения полупроводников используют методы:
- -оптический (облучение лазерным лучом);
- -электронный (облучение электронным пучком);
- -инжекционный.

## Материалы п/п лазеров и светодиодов

Материал	Длина волны излучения, мкм	Метод возбуждения
GaAs	0,90	Инжекционный, оптический
InSb	5,3	Инжекционный, оптический
InAs	3,1	Инжекционный, оптический
GaSb	1,6	Инжекционный, оптический
GaP	0,7-0,9	Инжекционный, оптический
Ga <sub>x</sub> Al <sub>1-x</sub> As	0,90-0,78	Инжекционный, оптический
ZnS	0,33	Электронный, инжекционный
CdS	0,49	Электронный, оптический
CdTe	0,8	Электронный, инжекционный
ZnO	0,38	Электронный
SiC	0,6	Инжекционный
CdS <sub>x</sub> Se <sub>1-x</sub>	0,49-0,69	Электронный
Pb <sub>x</sub> Sn <sub>1-x</sub> Se	8,5-16,5	Инжекционный

## Светодиоды





#### Люминофоры

- *Пюминесценция* некогерентное электромагнитное излучение тела сверх его теплового излучения, имеющее длительность, значительно превышающую период колебаний.
- Типы люминесценции:
- -фотолюминесценция;
- -радиолюминесценция;
- -катодолюминесценция;
- -электролюминесценция;
- -хемилюминесценция.


#### Фотолюминесценция

- Фотолюминесцентные материалы:
- - основа ZnO,  $CaWO_4$ ,  $Zn_2SiO_4$
- -активатор  $Mn^{2+}$ ,  $Sn^{2+}$ ,  $Pb^{2+}$ ,  $Eu^{2+}$
- -сенсибилизатор
- Материалы основы:
- 1) ионные диэлектрики (ионный тип связи) Cd<sub>2</sub>B<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>
- 2) полупроводниковые сульфиды (ковалентный тип связи) **ZnS**

#### Катодолюминофоры

- ZnS-Ag синее свечение
- (Zn,Cd)S-Ag желтое свечение
- CaWO<sub>4</sub> голубое свечение
- $Zn_2SiO_4 Mn зеленое свечение$
- ZnS-Cu сине-зеленое свечение
- YVO<sub>4</sub>-Eu<sup>3+</sup> красное свечение

### Принцип работы люминофора




## Электроптические и нелинейнооптические материалы

- Электрооптический эффект изменение комплексной диэлектрической проницаемости в оптическом диапазоне од действием электрического поля.
- Электрооптический эффект памяти состоит в том, что изменения показателя преломления, вызванные приложением электрического поля, сохраняются и после снятия поля, так как сохраняется остаточная поляризация.


#### Жидкие кристаллы

- Жидкие кристаллы это вещества, которые находятся в промежуточном состоянии между твердым кристаллом и жидкостью и обладают свойствами, характерными как для кристаллов (анизотропия), так и для жидкостей (текучесть).
- *ЖК* называют *мезафазой* промежуточной фазой, а ЖК состояние *мезоморфным*.
- Жидкие кристаллы подразделяют:
- -нематические;
- -смектические;
- -холестерические


#### Основные типы жидких кристаллов



нематические




смектические




холестерические

#### Конструкция ЖК-дисплея



# Конструкция электрооптической ячейки с использованием жидких кристаллов



#### Преимущества ЖК-индикаторов

- 1. хороший контраст при ярком освещении;
- 2. низкая потребляемая мощность;
- 3. совместимость с ИС по рабочим параметрам и конструктивному исполнению;
- 4. простота изготовления и низкая стоимость.
- Недостатки:
- 1. невысокое быстродействие;
- 2. недостаточный угол обзора;
- 3. деградация в результате старения