# Классификация, и виды вредных веществ



- По химическому строению
- По агрегатному состоянию
- По действию на организм
- По зависимости от практического использования



### **Аэрозоли** и их смеси, двух видов:

- воздух плюс твердые частицы;
- воздух плюс капельки жидкости.

## Классификация по агрегатному состоянию



- □ Пары
- □ Газы (воздух плюс В.в. в газообразной форме)

#### Аэрозоли и их смеси

<u>АЭРОЗОЛИ</u> - это неоднородные полидисперсные системы из взвешенных в газообразной среде частиц твердого или жидкого вещества размером 10–6—10–2 см.

Аэрозоли первого типа называются **пылями**. В зависимости от размера твердых частиц пыли подразделяются на:

- крупнодисперсные размер частиц больше 50 мкм;
- средне дисперсные размер частиц от 10 до 50 мкм;
  - мелкодисперсные размер частиц от 1 до 10 мкм;
    - дымы размер частиц меньше 1 мкм.

Аэрозоли второго типа называются туманами. Размер капель жидкости в них от 0,3 до 0,5 мкм.



Особую опасность для человека представляют мелкодисперсные **пыли** с размерами частиц меньше 2 мкм, которые не задерживаются в верхних дыхательных путях. Проникая в легкие, они оседают на альвеолах вызывая развитие патологических процессов в организме человека (пневмокониозы, пневмосклерозы, пылевые бронхиты).

Для предупреждения профессиональных заболеваний и создания, нормальных санитарно — гигиенических условий на рабочем месте образующуюся в процессе производства пыль необходимо собрать и удалить.

В практике для этих целей используются всевозможные установки, работающие по принципу пылесоса – аспирационные.

### Пары и газы



Многие технологические процессы на предприятиях металлургической, химической, нефтехимической промышленности, в ряде цехов машиностроительных заводов, на многих других производствах сопровождаются поступлением вредных газов и паров в атмосферный воздух.

Типичными газовыми отходами промышленных производств являются диоксид (SO2) и триоксид (SO3) серы; оксид (CO) и диоксид (CO2) углерода; оксид (NO) и диоксид (NO2) азота. К наиболее опасным газообразным загрязняющим веществам относят хлор, оксиды азота, серы, хлорид и фторид водорода, сероводород, дисульфид углерода.





Оксид углерода (угарный газ СО) — бесцветный газ, без запаха. Высокотоксичное вещество. Образуется в результате неполного сгорания углерода (сгорание углерода в условиях недостатка кислорода). Выделения СО происходят в литейных, термических, кузнечных цехах, в котельных, особенно работающих на угольном топливе, СО содержится в выхлопных газах автомашин, тракторов и т. д. Через легкие СО проникает в кровь. При этом нарушается снабжение организма кислородом. В тяжелых случаях наступает удушье.

Сероводород (H2S) — бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Горит синим пламенем с образованием воды и диоксида серы. Встречается при переработке, получении или применении сернистого бария, сернистого натрия, сурьмы, в кожевенной промышленности, в свеклосахарном производстве, на фабриках искусственного шелка, при добыче нефти и ее переработке и других производствах. Поступает в организм через легкие, в небольших количествах через кожу. Обладает высокой токсичностью. Порог ощущения запаха 0,012...0,03 мг/м<sup>3</sup>, концентрация около 11 мг/м<sup>3</sup>тяжело переносима даже для привычных к нему. Поражает центральную нервную систему, нарушает кровоснабжение организма. При низких концентрациях обладает раздражающим действием в отношении слизистой оболочки глаз и верхних дыхательных путей.






<u>Диоксид серы</u> (сернистый газ SO2) — **бесцветный газ с острым запахом**. Встречается при сжигании топлива, содержащего серу, в котельных, кузницах, литейном производстве, при производстве серной кислоты, на медеплавильных заводах, в кожевенном производстве и ряде других. Весьма распространенное вредное вещество. В организм поступает через дыхательные пути. Оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей. При больших концентрациях могут быть более тяжелые последствия вплоть до потери сознания, отека легких.

Окислы азота - являются смесью соединений азота при их различном соотношении. Весьма распространенные вредные вещества, выделяются при производстве азотной кислоты, при производстве удобрений, при взрывных работах и др. Поступают в организм через дыхательные пути. При небольших концентрациях и малом содержании в смеси диоксида азота происходит раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей. При большом содержании в смеси диоксида азота и большой концентрации смеси в воздухе наступают явления удушья.

<u>Углеводороды ароматического ряда</u>. В производстве широко применяют бензол, толуол, ксилол. Их получают при перегонке каменного угля на коксохимических заводах и перегонке нефти. В обычных условиях они находятся в жидком состоянии. Поступают в организм через дыхательные пути и кожу. Наиболее опасным является бензол. Ароматические углеводороды действуют на кроветворные органы и на центральную нервную систему.



Санитарные нормы ограничивают концентрацию вредных паров и газов в воздухе населенных пунктов, однако эти требования *не всегда соблюдаются*.

Это наносит значительный ущерб здоровью людей, проживающих в местностях, подверженных воздействию вредных газов и паров, ведению сельского хозяйства в данном районе, организации отдыха людей, приводит к повреждению архитектурных сооружений, памятников истории и культуры и т. д.

Для того, чтобы избежать этих тяжелых последствий и поддерживать качество воздуха на уровне, соответствующем санитарным требованиям, выбросы в атмосферу должны очищаться не только от аэрозольных загрязнений, но также от вредных паров и газов.

Выброс вредных газов и паров в атмосферу можно значительно уменьшить благодаря осуществлению технологических мероприятий.

При очистке выбросов от газовых загрязнений приходится решать одновременно ряд проблем, связанных с тем, что в выбросах, содержащих вредные пары и газы, находятся также аэрозоли — пыль, сажа;

выбросы в ряде случаев нагреты до высоких температур, загрязнения, содержащиеся в них, многокомпонентны, и их необходимо подвергать различным методам очистки, расход выбросов по времени непостоянен, изменяется концентрация в них различных вредных веществ и т. д.

Все это, конечно, осложняет очистку, требует принятия в каждом отдельном случае соответствующих решений.





Методы очистки принимают в зависимости от физико-химических свойств загрязняющего вещества, его агрегатного состояния, концентрации в очищаемой среде и др.

Радикальным решением для защиты важнейшего элемента окружающей среды — атмосферного воздуха является создание и внедрение безотходных технологических процессов, т. е. таких, при которых все отходы производства не выбрасываются в окружающую среду, а используются для полезных целей.

Важнейшим мероприятием по уменьшению выбросов в атмосферу является совершенствование технологического процесса в направлении уменьшения отходов, использования их, применения процессов, не связанных с образованием и выделением в окружающую среду вредных паров и газов.

Другим важным мероприятием является **герметизация оборудования**. Под герметизацией следует понимать непроницаемость внешних конструкций (стенок) и других конструкций аппаратов и коммуникаций, в которых находятся или по которым перемещаются жидкости и газы.

При недостаточной герметизации из аппаратов и коммуникаций жидкости и газы проникают в окружающую среду. Вред от этого состоит как в потере продукта, сырья, материала, так и загрязнении окружающей среды, почвы, атмосферы, водоемов.





<u>Работу выполнила студентка</u> <u>группы АКХ11-18</u>

Сединина Евгения