

НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

СЛУЖБА ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА

«ОТЧЁТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2016Г.»



**28 АПРЕЛЬ
2016Г.**

НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ ДОГОВОРА

№№ п/п	Наименование работ, услуг	Подрядчик	Сумма договора без НДС (тыс. тенге)	Выполнение	Примичание
1	Гос. поверка приборов средств измерения на 2016 год"	АО "НаЦЭкС" г. Актобе	1 854,00	0%	
2	Тех. обслуживание системы автоматизированного управления ДНС м/р Кенкияк-подсолевой на 2016 год	ТОО "ИНСАЙТ"	4 000,00	25%	В год 4 раза
3	Ремонт и гос. поверка манометров и газосигнализаторов	НГДУ "ОН"	3 987,00	0%	
	Итого:		9 841,00		

НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

План мероприятия на апрель месяц 2016г.

№№ п/п	Наименование работ, услуг	Цель	Объём работ	Сроки выполнения
1	Пуско-наладочные работы нового «АМС-63-14-400» по объекту «АГЗУ -3А» ЦДНГ №4	Замена старого абшадера на новый «АМС-63-14-400» по объекту «АГЗУ -3А» ЦДНГ №4	Наладка электроклапанов, внесение дополнения в программном обеспечении	30.04.2016г.

В конце декабря месяца 2015 года по объекту «АГЗУ -3А» силами ТОО «АММК» была поставка нового «АМС-63-14-400» согласно договора №2499 Р от 14.09.2015г.

Монтажные работы данного АГЗУ начались в январе месяце 2016 года.



НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

Мероприятия и выполняемые работы:

После окончания пуско-наладочных работ в процессе замера скважин были обнаружены многочисленные недостатки :

Основной причиной является отказ электроприводов на отводах входящих скважин.


Также необходимо было внести дополнительные изменения по программному обеспечению:

- 1) Изменить наименование коллектора высокого давления на коллектор низкого давления
- 2) Проставить номера отводов в архиве замеров
- 3) Исправить дату системы
- 4) Страница архива тормозит и зависает
- 5) Количество циклов замера сделать по одному разу
- 6) Процесс замера не должен зависеть от тех. состояния каждого электроклапана.

Все эти обстоятельства негативно отражались на оперативное выполнение замеров скважин и даже может привести к аварийным ситуациям, таким как рост давления скважины, порыв трубопроводов, остановка скважин.

В связи этим несколько раз было направлено письмо в ТОО «АММК» о принятии всех необходимых мер по устранению вышеуказанных недостатков согласно гарантийных обязательств.

Пуско-наладочные продолжались до конца апреля 2016г.




НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

Дополнений по тех. заданию:

- 1) Изменить наименование коллектора высокого давления на коллектор низкого давления

В последней версии прошивки сделано так:



Скважина - 1

Замерять

Коллектор

Среднего давления

Низкого давления

Сохранить

A red arrow points from the text 'В последней версии прошивки сделано так:' to the 'Среднего давления' radio button.

НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

Дополнений по тех. заданию:

- 2) Проставить номера отводов в архиве замеров
- 3) Исправить дату системы (дд.мм.гг.)
- 4) Страница архива замеров стала работать актуальнее (перехот 2-3 сек)

Время	Скв.	Дл.(мин)	Н.Деб(т)	Н.Деб(м³)	Г.Деб(м³)	Н.Сут(т/сут)	Н.Сут(м³/сут)	Г.Сут(м³/сут)
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-00 00:00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Закреть

В последней версии прошивки сделано так:

НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

Дополнений по тех. заданию:

5) Количество циклов замера сделать по одному разу



Сейчас присутствует автоматический режим.

НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

Режим работы при аварийной ситуации клапанов

Используемые понятия:

Оборудование недоступно (ОН) – оборудование не видно контроллером автоматики;

Клапан скважины (КС) – клапан, который отвечает за подачу нефти и газа в коллектор или в сепаратор;

Клапан низкого давления (КНД) – клапан сброса в коллектор низкого давления;

Клапан среднего давления (КСД) – клапан сброса в коллектор среднего давления;

Клапан нефти (КН) – клапан открывающий прохождение нефти через расходомер нефти;

Клапан газа (КГ) – клапан открывающий прохождение газа через расходомер газа;

Расходомер газа (РГ) – подсчёт проходящего газа;

Расходомер нефти (РН) – подсчёт проходящей нефти;

Уровнемер – датчик измерения жидкости в сепараторе;

Датчик давления сепаратора – от 0 до 40 кгс/см²;


Датчик давления коллектора – от 0 до 40 кгс/см²;

Замер – автоматизированный процесс, при котором происходит управления исполнительными устройствами для вычисления прохождения объёма, массы и т.д. жидкости и газа с измеряемой скважины;

Авария – внештатная ситуация, характеризующаяся отклонением от нормы работы автоматизированной системы или её частей;



- Скважина не выбрана для замера;




- Скважина выбрана для замера;


ИГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

Дополнений по тех. заданию:

Добавлено дополнительное меню «Статус»



В случае аварии, рядом появляется надпись «Авария»



Статусы скважин

Скважин	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Работает:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ручной	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Авария:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Статусы других

Клапана: КНД КСД КН КГ РГ РН Нs Ps Pk Нs - уровомер
Ps - датчик давления сепаратора
Pk - датчик давления коллектора

Работает:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Авария:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Устройство: MU20 MU21 MU22 MV23 MV24 MV25 MV26 MMG MMN

НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

Дополнений по тех. заданию:

- 5) Процесс замера не должен зависеть от тех. состояния каждого электроклапана.

Типы аварийных ситуаций:

(нет сигнала с КС)

- А) Клапан переведён в ручной режим
- Б) Клапан вышел из строя



Графическое обозначение скважины становится чёрного цвета с надписью «Авария»

Авария
1

- Скважина находится в режиме аварии.

НГДУ «КЕНКИЯКНЕФТЬ»

После окончания дополнительных изменений
пуско-наладочных работ по объекту
«АГЗУ -3А» силами ТОО «АММК» все
вышеуказанные недостатки были
обработанными...



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !!!**

